






VISTA ISOMÉTRICO



CECATI 17

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 17
QUERÉTARO, QRO.

INSTRUCCIONES: UTILIZAR LOS COMANDOS LÍNEA, CÍRCULO, RECORTAR ENTIDADES, COTAS, REVOLUCIÓN DE SALIENTE/BASE, EXTRUIR CORTE, PLANO.

DIBUJO: MECÁNICO		UNIDAD: PULGADAS		NOMBRE DEL EJERCICIO: PINZA DE EXPANSIÓN.		CALIFICACIÓN:
REVISO: INSTRUCTOR	FECHA:	SOFTWARE: SOLIDWORKS	ALUMNO:	NÚMERO EJERCICIO: 15	DE	COLOR: 158