
着火 · 进户管
57.6% · 19/33
着火 · 主管道
38.9% · 51/131
未着火 · 进户管
8.3% · 1/12
未着火 · 主管道
6.5% · 15/232
0%
20%
40%
60%
80%
100%
伤亡报告数 ÷ 该组全部报告数