

## 作業指示書

作成日 令和08年01月21日 1/3 頁  
受付番号 2507000129

RN2507000129

|         |   |         |            |               |           |
|---------|---|---------|------------|---------------|-----------|
| 顧客名     | 今井 良男                                     | 登録番号    | 品川500に2578 |               |           |
|         |   | メーカー／車名 | マツダ アクセラ   |               |           |
| 住所      | 〒104-0031<br>東京都中央区京橋6丁目8-11<br>京橋6丁目8-11 | グレード    | 15S        |               |           |
|         |   | 型式／車体番号 | DBA-BM5FP  | BM5FP-0224515 |           |
|         |   | エンジン型式  | P5-VPS     |               |           |
|         |   | 型式指定番号  |            | カラーNo.        | 42M       |
| 連絡先     | 自宅 03-3344-5741                           | 初度登録年   | 平成25年9月    | トリムNo.        |           |
| 入庫種別    | DRP                                       | 受付日     | 2015/05/15 | 受付担当者         | フロント担当 床  |
| 元請会社名   | あいおいニッセイ同和損害保険株                           | 見積日     | 2015/05/15 | 見積担当者         |           |
| センター名   | 東京企業自動車サービスセンター                           | 代車      | 無          | 走行距離          | 13,510 Km |
| センター担当者 | フロント担当 麻生                                 | 入庫日(確)  | 2025/07/18 | 時間            | 14:25     |
| 担当者連絡先  | 会社 03-5202-6655                           | 出庫日(確)  | 2025/07/28 | 時間            | 18:00     |
| 連絡事項    |   |         |            | 種別            | 引取        |
|         |   |         |            | 種別            | 来店        |

| 作業工程(予定担当)             | 作業項目/見積作業方法                | 指数                                   | 作業工程バーコード    |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 取外 部品取外作業<br>(社内)      | Frバンパ(ミソウ)<br>左 ヘッドランプユニット | 取替<br>取替<br>0.96<br>(0.78)<br>(0.18) | <br>WP011010 |
| 整備 部品取外作業<br>(社内)      | コンテンサガスチャージ<br>ラジエータ       | 取替<br>取替<br>0.60<br>(0.27)<br>(0.33) | <br>WP021010 |
| 整備 部品取付作業<br>(社内)      | コンテンサガスチャージ<br>ラジエータ       | 取替<br>取替<br>1.40<br>(0.63)<br>(0.77) | <br>WP021040 |
| 骨格 部品取外作業<br>(社内)      | シユラウドパネル                   | 取替<br>0.16<br>(0.16)                 | <br>WP031010 |
| 骨格 部品取付作業<br>(社内)      | シユラウドパネル                   | 取替<br>0.24<br>(0.24)                 | <br>WP031040 |
| 钣金 面出し作業<br>(社内)       | ボンネット<br>左Frエンダパネル         | 板金<br>板金<br>2.34<br>(1.20)<br>(1.14) | <br>WP042011 |
| 钣金 パテ付け・サンディング<br>(社内) | ボンネット<br>左Frエンダパネル         | 板金<br>板金<br>1.56<br>(0.80)<br>(0.76) | <br>WP042012 |
| 塗装 下処理作業<br>(社内)       |                            | 1.82                                 | <br>WP052020 |
| 塗装 調色作業<br>(社内)        |                            | 0.36                                 | <br>WP053010 |
| 塗装 上塗作業<br>(社内)        |                            | 1.46                                 | <br>WP053030 |
| 塗装 クリヤー作業<br>(社内)      |                            | 1.09                                 | <br>WP053040 |

検査日/

検査担当者/

検査結果/

備考/

## 作業指示書

作成日 令和08年01月21日 2/3 頁  
受付番号 2507000129

RN2507000129

|                   |                            |                 |  |
|-------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 顧客名               | 今井 良男                      | 登録番号<br>メーカー／車名 | 品川500に2578<br>マツダ アクセラ                   |
| 塗装 磨き作業<br>(社内)   |                            |                 | 指数<br>2.57<br><br>WP053050               |
| 組付 部品取付作業<br>(社内) | Frバンハ(ミツウ)<br>左 ヘッドランプユニット | 取替<br>取替        | 2.24<br>(1.82)<br>(0.42)<br><br>WP061040 |
|                   |                            |                 |  |

## 作業指示書

作成日 令和08年01月21日 3/3 頁  
受付番号 2507000129

RN2507000129

| 顧客名                 | 今井 良男                    | 登録番号    | 品川500に2578 |
|---------------------|--------------------------|---------|------------|
|                     |                          | メーカー／車名 | マツダ アクセラ   |
| <b>■塗装明細/交換部品明細</b> |                          |         |            |
| 塗装項目/部品名称           | 塗装条件/部品番号                | 数量      | 備考         |
| <b>【塗装明細】</b>       |                          |         |            |
| 塗装費用計               | 54,570円                  |         |            |
| <内訳> 塗装工賃計          | 47,450円                  |         |            |
| 塗装材料代計              | 7,120円                   |         |            |
| 塗料                  | 2K                       |         |            |
| 塗膜                  | 2コートパール                  |         |            |
| ボンネット               | 161dm <sup>2</sup> (1/2) |         |            |
| 左Frフエンダーハーネル        | 38dm <sup>2</sup> (1/2)  |         |            |
| <b>【交換部品明細】</b>     |                          |         |            |
| Frバンパー(ミソウ)         | BHN1-50-031BBB           | 1.00    |            |
| Frグリルアッパープロテクタ      | B45D-50-712A             | 1.00    |            |
| 左 ヘッドランプユニット        | B45A-51-0L0              | 1.00    |            |
| 右 ヘッドランプユニット        | B45A-51-OK0              | 1.00    |            |
| ボンネットインシユレータ        | B45A-56-681              | 1.00    |            |
| コンテンサーガスチャージ        | GHR1-61-480B             | 1.00    |            |
| ラジエータ               | PE20-15-200              | 1.00    |            |
| シユラウドハーネル           | GHR5-53-110B             | 1.00    |            |
| シユラウドアッパメンバ         | B45A-53-150              | 1.00    |            |