Homework4

2. ALU 與 CPU 有甚麼關係? 其主要功能是什麼?

ALU 是許多類型的計算電路的基本部件·CPU 有部分是由ALU組成的 ALU 對二進位整數執行算術運算或位運算

- 4. 定址 2M x 32 的記憶體需要多少位元,若其為
 - 以位元定址?

- 以字組定址?

$$2^1*2^{20}=2^{21}$$

21 位元

- 6. 定址 1M x 8 的記憶體需要多少位元, 若其為
 - 以位元定址?

$$egin{array}{c} 2^0*2^{20}*2^0=2^{20} \ 20$$
位元

- 以字組定址?

$$2^0*2^{20}=2^{20}$$
20 位元

- 8. 假設在圖4.6與4.7中有4個記憶體模組而非8個。畫出各記憶體模組與他們包含的位址範圍,若其為
 - 高序位交錯

0	1	2	3
0	8	16	24
1	9	17	25
2	10	18	26
3	11	19	27
4	12	20	28
5	13	21	29
6	14	22	30

0	1	2	3	
7	15	23	21	

• 低序位交錯

0	1	2	3
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31

- 10. 設 2M x 16 的主記憶體是以 256K x 8 的 RAM 晶片構成且記憶體是以字組定址。
 - 共需多少個 RAM 晶片?

$$(2M*16)/(256K*8)=8*2=16$$
16 個

• 若需存取一個完整字組,必須使用到多少晶片?

$$16/8=2$$

• 每個 RAM 晶片需要多少個位址位元?

$$256K = 2^8*2^{10}$$
8+10=18個

• 這個記憶體共有多少個排?

8

• 整個記憶體需用多少個位址位元?

$$2M=2^1*2^{20}$$
1+20=21個

• 若使用高序交錯,位址 14(十六進的E)將位於何處?

這裡共有8排,每排有256K個位元,所以14是在第一個256K裡面第 0 排

• 若使用低序交錯,重作上題

第 6 排

- 13. 一數位計算機有以 24 位元為字組的記憶單元。指令集中有 150 種不同的運作。所有指令都有運作碼部分(opcode)與位址部分(只包含一個位址)。每一指令儲存於記憶體的一個字組中。
 - 運作碼需佔用多少位元?

$$150 < (256 = 2^8)$$
8 位元

• 指令中的位址部分剩下多少個位元?

$$24 - 6 = 16$$

• 最大的可容許記憶體大小是多大?

2^{16}

• 可容納於一個記憶體字組中的最大無號數為何?

$$2^{24}-1$$

- 15. 設有一 220 位元組的記憶體。
 - 若記憶體是以位元組定址,最低與最高的位址各為何?

$$egin{array}{l} 8/8 = 2^0 \ 0,\, (2^{20-0}-1)$$
 = $0,\, (2^{20}-1)$

• 若記憶體是以字組定址且字組大小是 16 位元 · 最低與最高的位址各為何?

$$egin{array}{c} 16/8 = 2^1 \ 0,\, (2^{20-1}-1) = 0,\, (2^{19}-1) \end{array}$$

• 若記憶體是以字組定址且字組大小是 32 位元,最低與最高的位址各為何?

$$egin{array}{l} 32/8 = 2^2 \ 0,\, (2^{20-2}-1)$$
 = $0,\, (2^{18}-1)$

29. 以 MARIE 組合語言寫出下列的碼片段:

MARIE

One, Dec 1 Zero, Dec 0

34. 寫出下列碼片段的 MARIE 組合語言程式。(提示: 將 for 迴圈改成 while 迴圈。)

```
Sum = 0;
for X = 1 to 10 do
    Sum = Sum + X;
```

MARIE

Loop,	Load	Sum
	Add	Χ
	Store	Sum
	load	Sum
	Output	
	Load	Χ
	Add	ONE
	Store	Χ
	Load	Χ
	Subt	TEN
	SkipCond	400
	Jump	Loop
EndLoop,	Halt	
Χ,	Dec 1	
Sum,	Dec 0	
ZERO,	Dec 0	
ONE,	Dec 1	
TEN,	Dec 10	

35. 以迴圈形式寫出以重複加法將二個正數相乘的 MARIE 程式。例如對 3 X 6 · 程式會加 3 六次。

MARIE

Loop,	Load	I
	Subt	Υ
	SkipCond	000
	Jump	EndLoop
	Load	Sum
	Add	Χ
	Store	Sum
	Load	I
	Add	One
	Store	I
	Jump	Loop
EndLoop,	Halt	
Χ,	DEC	3
Υ,	DEC	6
I,	DEC	0
Sum,	DEC	0
One,	DEC	1
	END	

- 50. 設某假想系統的控制單元中有一包含若干個 D 正反器的環式(循環)計數器。該系統以 1GHz 的速度執行並且每道指令最高的微運作數是 10。
 - 由每個正反器輸出的訊號其最大頻率(每秒的訊號脈衝數)為何?

$$10^{-1}*10^9=10^8$$

• 執行僅需 4 個微運作的指令需時若干?

$$4*10^{-8} \; s = 40 ns$$
 40ns

62. 在下表中指出於執行 Jumpl 指令時每一步驟中哪些控制訊號的值應為1?

Step	RTN	Time	P_5	P_4	P_3	P_2	P_1	P_0	C_r	IncrPC	M_R	M_w	L_{ALT}
Fetch	MAR<- PC	T_0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	IR<- M[MAR]	T_1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Decode IR[15- 12]	PC<- PC+1	T_2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Get operand	MAR<- IR[11-0]	T_3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Excute	MBR<- M[MAR]	T_4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	PC<- MBR	T_5	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0

63. 在下表中指出於執行 Storel 指令時每一步驟中哪些控制訊號的值應為1?

Step	RTN	Time	P_5	P_4	P_3	P_2	P_1	P_0	C_r	IncrPC	M_R	M_w	L_{ALT}
Fetch	MAR<- PC	T_0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	IR<- M[MAR]	T_1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Decode IR[15- 12]	PC<- PC+1	T_2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Get operand	MAR<- IR[11-0]	T_3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Excute	MBR<- M[MAR]	T_4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	MAR<- MBR	T_5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	MBR<- AC	T_6	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
	M[MAR] <-MBR	T_7	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0