住宅省エネシステム検討委員会 外皮基準検討WG 壁体熱性能評価法TG 15.08.27 資料No.2-3

瓦下空気層の換気回数の推定(和形いぶし瓦・南向き)

2015/08/27 伊庭

- ・4~9月の5か月間で解析、8月最初の10日間における絶対湿度と換気回数を出力
- ・換気回数の与え方は、以下の2通りとした。
 - 1. 換気回数を一定とした場合
 - : ① $n_0 = 1.0$ [\square /h] ② $n_0 = 3.0$ [\square /h] ③ $n_0 = 5.0$ [\square /h]
 - 2. 空気層温度>外気温度の場合、その温度差に応じてある割合で換気回数が増加するとした場合 →換気回数は $n = n_0 + (1 + k (T_{laver} - T_{out}))$ という形で表した。

 $: \textcircled{4}n_0 = 3.0 \ [\boxdot/h], \ k = 0.5 \quad \textcircled{5}n_0 = 3.0 \ [\boxdot/h], \ k = 0.9 \quad \textcircled{6}n_0 = 2.5 \ [\boxdot/h], \ k = 1.1 \quad \textcircled{7}n_0 = 2.5 \ [\boxdot/h], \ k = 1.3$

<計算条件>

方位:南

•屋根勾配:4寸勾配

• 瓦表面日射吸収率: 0.65

· 瓦表面 · 裏面長波長放射率: 0.55

・ルーフィング表面長波長放射率 (=吸収率):0.9

瓦の厚さ:16mm

・瓦下空気層厚さ:50mm (換気回数 1[回/h]は 0.05[m³/h]となる)


・野地板厚さ:12mm

・瓦の熱伝導率: 0.937 (含水率により約 2.0 まで変動有り)

・野地板の熱伝導率:0.16


・外気側対流熱伝達率:16.5 [W/m²K]

1. 換気回数を一定とした場合




- ・夜間は 1.0 [回/h]では低湿になりすぎる \rightarrow 吸湿の影響が大きい
- ・夜間が 5.0 [回/h]では、外気に近づきすぎる \rightarrow 夜間は 1.0 < n < 5.0 [回/h] 位が妥当?
- ・日中は 5.0 [回/h]でも湿気を排出しきれていない

2. 空気層温度>外気温度の場合、その温度差に応じてある割合で換気回数が増加するとした場合




・夜間は3.0 [回/h]ではやや多い?日中は40 [回/h]程度でも湿気を排出しきれない場合がある。



- ・夜間は 2.5 [回/h]以下でよさそう。
- ・日中は 40 [回/h]程度でも湿気を排出しきれない場合があるが、あまり換気回数を大きくしすぎると、 空気層内の絶対湿度が外気に近づき、測定値とずれてくる。

---- 温度についての確認 --




・100[回/h]程度でもあまり変わらない?空気層内熱伝達率を固定していることが原因か →再検討


3. 水平面日射量と換気回数の関係

- ・4~9月の5か月間の水平面日射量(<u>屋根面にあたる日射量ではない</u>)と、計算で求められた換気回数の対応。
- ・日射量が多く、空気層内温度が高くなるほど換気回数が大きくなるが、この条件下では最大で 60 [回/h] 程度。
- ・瓦の場合、換気回数は最大で50[回/h]程度としてよいのでは。






⑤ $n_0 = 3.0 \, [\Box/h], k = 0.9$



⑥ $n_0 = 2.5 \, [\Box/h], k = 1.1$



⑦ $n_0 = 2.5 \, [\Box/h], k = 1.3$

