

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV Objet : Vérifications à effectuer sur cuves à fuel

Lots: • GROUPE ELECTROGENE/GROS OEUVRE

Liste des localisations

- 01.SOUS SOLS INFRA
 - · Cuve à fuel

Description

Vérifier la bonne étanchéité du joint du tampon de visite, de la propreté de la cuve et de son amarrage. Si nécessaire, faire un curage et un nettoyage avant la réception.

• Amarrage de la cuve



• Détail avec dalle de répartition



