S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2. 0 (有 TV 版) 作业指导书

序号	/ // // // // // // // // // // // // /	维修操作步骤	技术要求	注意事项(或图片)
1	升级范围	1. 多媒体出现任何问题,请先更新多媒体程序; 2. 此版程序只适用于 S7 多媒体 15 款,不可相互替换;		15 款 s7 带电视功能,不带电视的为 16 款 s7 多媒体。
2	下载 程序 及指 导书	1、在售后资料下载平台进行下载; 2、升级程序名称为《S7 多媒体更新程序 V2.0(有 TV 版).rar》的压缩包(356MB)(如右图所示); 3、将升级程序下载到本地磁盘或指定文件内,不要放到电脑桌面上,防止数据丢失; 4、将《S7 多媒体更新程序 V2.0(有 TV 版).rar》解压到当前文件夹,里面包含《S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2.0(有 TV 版)》(563MB)和《S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0(有 TV 版)》(45MB)两个文件夹;		S7多媒体更新程序V2.0(有TV版) Irar WinRAR 压缩文件
3	准备 安装 工具	1、 准备一张 8 倍速以上的 8GB TF 卡;	1、格式化 SD 卡; 2、不可以使用原车的 地图卡; 3、不可以使用 8GB 以 下或以上的 TF 卡。	

4	拷贝 安 程序	1、 将升级工具 TF 卡插入读卡器连接到电脑(请先将 TF 卡格式化); 2、 将《 S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2. 0(有 TV 版)》文件夹打开; 3、 选中文件夹内的 3 个文件和 3 个文件夹复制到升级工具TF 卡内. (如右图)		S7多媒体SD卡更新程序V2.0(有TV版) 文件夹 创建日期: 2016/2/2 13:39 大小: 563 MB 文件夹: BT Disk 文件夹 SDMemory 文件夹 SDMemory 文件夹 SDMemory 文件夹 SDMemory 文件夹 SDMemory 文件夹 SDMemory 文件表
6	断电插卡	1、 断开 ACC 档到 OFF 档, 停留 10 秒钟后, 取出多媒体 GPS 口的 GPS 地图卡, 拔出一切外接设备, 如 USB、AUX 和 SD 卡; 2、 插入升级 TF 卡, 上 ACC 电;	1、断电取出地图卡,为 了安全考虑必须关 闭发动机; 2、升级过程中必须拉 上手刹,档位保持在 空档或 P 档; 3、请正确插拔 TF 卡, 避免 TF 卡和卡槽损 坏。	The state of the s

7	安装 升程序	1、 多媒体上电后,会显示右图 1 界面;多媒体正在升级系统, 若没有进入该界面,请重启多媒体系统 ; 2、 读取完成后多媒体将卸载原来的系统应用;(如右图 2 所示) 3、 卸载完成后自动进入升级应用界面;(如右图 3 所示) 4、 当进度条进到 100%时,将会提示"升级应用程序成功,请把出 SD 卡后,重启系统"字样,说明多媒体更新成功。	注意事项: 1、升级中途不可拔出升级卡; 2、升级途中不可断电; 3、升级途中不可按其他按键或点击触摸屏 4、如果在升级中进度条卡滞,请重新升级;必要时请更换升级卡。	BYD应用程序升级系统 BYD应用程序升级系统 BYD应用程序升级系统 BYD应用程序升级系统 持项中 5%
8	重新启动	1、 拔出升级卡; 2、 断电,插入 GPS 地图卡,重新上 ACC 档电重启多媒体系统,直到多媒体重新启动; 3、 检查版本是否为最新版本(如右图"产品信息"红色圈)	一定要先拔出升级卡再断整车电重启多媒体。	平台型号: MT8 系统版本: CEV6.4.4.150508 主程序版本: V1.0.0.1510280 远程安装版本: V2.0.0.0 DCM版本: 2015040901-2013121800

S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2. 0 (有 TV 版) 作业指导书

序号	名称	维修操作步骤	技术要求	注意事项(或图片)
1	升级范围	 多媒体出现任何问题,请先更新多媒体程序; 此版程序只适用于 S7 多媒体 15 款,不可相互替换; 此程序解决开大灯多媒体导航死机的问题; 		
2	升级工具	 装有比亚迪 CAN 驱动的电脑; CAN 盒; USB 线; 诊断线。 	1. 最好将电脑上安装的杀毒软件或电脑卫士,因为这些软件可能会屏蔽升级程序的文件; 2. 必须在整车ACC档更新;	
3	拷贝 程序	1. 将《 S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2. 0 (有 TV 版 》文件夹 (45MB) 复制到电脑的本地磁盘根目录(如 D 盘)上; 2. 检查文件夹的大小和文件夹内的文件夹和文件的数量 其中子文件 33 个,文件夹 4 个;	1. 升级文件不要下载 或复制到电脑桌 面; 2. 升级程序前请严格 检查升级文件的大 小和文件的数量;	S7多媒体CAN盒更新程序V2.0(有 TV版) 文件夹
4	整车上电	1. 将整车断电 10 秒钟后上 ACC 档电; 2. 将 CAN 盒连接电脑和整车,确认线路畅通;	 必须在ACC档电更新; 升级过程中车辆不要断电; 升级过程中要确保CAN盒、电脑、诊断线不要中断; 	





升级异常处理方法:

序号	异常现象	处理方法	图片
1.	升级 SD 卡程序时出现右图现象无法进入进度条界 面	重新格式化1张8GB升级卡再拷贝程序文件,必要时重新从网盘上下载升级文件	Before Upgrade Using NEW Eboot Vesion Update EBOOTSE.nbO Update Eboot Success Update ARM2.nbOSuccess Pull out SD Card, and reboot!
2.	SD 卡程序升级以后出现了电脑桌面(如右图)	重新格式化升级卡再拷贝程序文件,必要时重新从网盘上下载升级文件,一定要等进度条走满后才能拔卡重启	Windows Embedded CE 6.0

3.	SD 卡升级以后重启一直处在 LOGO 界面进不去系统(如右图)	重新格式化升级卡再拷贝程序文件,必要时重新从网盘上下载升级文件,一定要等进度条走满后才能拔卡重启	一 排 同 號 明 日午日 比亚迪泛车
4.	若CAN盒更新时,提示"升级程序不存在"等异常提醒时,请将升级程序保存在本地磁盘(D)盘根目录下更新!		