# 元 PLUS EV 车型组合仪表更新程序作业指导书

## 一、更新范围

- 1. 适用于元 Plus EV 车型 SC2E-3820010-Y1-组合仪表(13505413-00)
- 2. 根据销售公司下发升级车辆 VIN 进行升级
- 3. 此程序只适配与装 BSC 模块车辆

#### 二、更新方案

VDS + TF 卡更新

#### 三、更新工具

- 1. VDS 1 台
- 2. TF卡制作工具: 电脑、读卡器、TF卡1张(建议用8GB10速内存卡)
- 3. 仪表拆装工具: 十字螺丝刀、8#套筒。

#### 四、TF 卡程序制作

- 1. 在比亚迪企业云盘下载更新程序,存放路径见下图:
- > 比亚迪汽车售后资料下载平台 > 元 PLUS EV > (比亚迪)组合仪表\_SOC> 元 PLUS EV 车型组合仪表 SOC 程序 3.00.04. zip



- 2. 将《元 PLUS EV 车型组合仪表 SOC 程序 3.00.04.zip》压缩包文件,解压
- 3. 用电脑将 TF 卡格式化,打开解压出《元 PLUS EV 车型组合仪表 SOC 程序 3.00.04》文件 夹,见下图

arkdata.ini	2022/5/18 16:33	配置设置	7 KB
ARKSDLDR.bin	2022/5/18 16:33	BIN 文件	16 KB
bootanimation	2022/5/18 16:33	文件	1,240 KB
bootlogo	2022/5/18 16:33	文件	88 KB
Nboot.bin	2022/5/18 16:33	BIN 文件	4 KB
o rootfs.img	2022/5/18 16:33	光盘映像文件	71,680 KB
Stepldr.bin	2022/5/18 16:33	BIN 文件	30 KB
uboot.bin	2022/5/18 16:33	BIN 文件	362 KB
uboot-env.bin	2022/5/18 16:33	BIN 文件	4 KB
UpConfig	2022/5/18 16:33	文件	1 KB
update	2022/5/18 16:33	文件	1 KB
userdata.img	2022/5/18 16:33	光盘映像文件	1,920 KB
zImage	2022/5/18 16:33	文件	2,453 KB

- 4. 电脑开机,将 TF 卡插入读卡器插入电脑,先将上图解压出的"ARKSDLDR.bin"文件, 复制到 TF 卡根目录中,之后将读卡器拔出(避免直接拔出,请点击鼠标右键弹出 TF 卡);
- 5. 再次插上读卡器 TF 卡,将剩余 12 个文件复制到 TF 卡根目录中(请点击鼠标右键弹出 TF 卡)完成升级卡制作。

## 六、拆仪表更新步骤

1. 车辆处于 OFF 档, 拆下仪表装饰塑料盖板



2. 用套筒拆掉防护罩下两颗螺钉,再用十字螺丝刀拆掉固定仪表四颗螺钉;如下图





3. 撕开仪表白色条码,将制作好的 TF 卡插入卡槽,插上仪表接插件,给车辆上电



4. 车辆上电后仪表先白屏然后进入升级界面,等待更新完成



5. 待仪表重启后拔出 TF 更新卡,将条码贴回原位,将仪表安装回车辆

### 七、VDS 更新

将 VDS 联网更新到最新版本,更新组合仪表 MCU 程序到最新版本即可

#### 八、版本确认

用 VDS 读取仪表版本号,组合仪表 SOC 版本是 3.00.04,可确认更新完成;若不是则需要重新重复第六步。

