
## 3.9 仪表板线束Ⅱ






图 5.9.12					
序号	零件编号	名 称 Description		数 量	备注 Rem
No.	Part No.	中文	英文	Qt	<b>音往 Kelli</b>
		Chinese	English	y	
Ga01		接光照强度传感器			
Ga02		接阳光传感器			
Ga03		接多功能屏			
GaJG0		接仪表板线束			
1		GJGa01			