


## 3.10 仪表板线束 II








图 5.9.12					
序号	零件编号	名 称 Description		数 量	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英文 English	Qt y	番在 Kein
01	Ga01	接仪表板线束	Liigiisii	3	
		GJGa01			
02	GaJG01	接光照强度传			
		感器			
03	Ga02	接阳光传感器			
04	Ga03	接多功能屏			