

3.10 仪表板线束 II







序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量	备注
		中 文 Chinese	英 文 English	Qt y	Rem
GJGa01					
02	GaJG01	接光照强度传			
		感器			
03	Ga02	接阳光传感器			
04	Ga03	接多功能屏			