## 1.5 直流母线挡泥护板安装支架的拆卸/安装




图 1-6-1 直流母线挡泥护板的拆卸

- (1)、拆除直流母线挡泥护板在车身钣金上的子母扣(图1-6-1图示标识1),共七处;
- (2)、完成上述操作即可完成对直流母线挡泥护板的拆卸; 产品的安装可按照拆卸顺序进行。