



✓ Ra 12,5 (✓)



- 1 *Размеры для справок.
- 2 H14; h14; t2/2.
- 3 Острые кромки притупить.
- 4 Маркировать обозначение чертежа.
- 5 Недостающие размеры взять из модели.

					СФ.00.010.001-01				
					Связь	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.							111,74	1:1	
Пров.									
Т.контр.									
						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013				
Чтб									

Формат А3