





- 1 *Размеры для справок.
2 H14; h14; t2/2.
3 Острые кромки притупить.
4 Маркировать обозначение чертежа

					[Ф.00.120.001				
					Ролик	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				2,95	1:1
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
						Лист		Листов	1
Н.контр.					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013				
Утв.									