
Soft_Serial Aux2
TX
RX
SDA
SCL
Crystal
C2
C3
C1
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
I2C
CUTOFF
3.3V
VBat
GND
5V
BALUA.ORG
All-In-One HAB Tracker V2.0