Fonction	Sous-fonction	Critères	Niveaux
Localiser le travailleur (GPS)		Précision	À 5 mètre près
		Adapter au badge	Inférieur à feuille A5
		Alimentation	3,3V
Déterminer si le travailleur tombe (Accéléromètre)	Mesurer l'accélération	Précision	10 cm/s² mini suivant l'axe z
	Mesurer la position	Précision	5 cm mini suivant l'axe z
	Détecter une pression sur le bouton d'urgence	Durée pression	3 s mini Bouton d'urgence
	Détecter une pression sur le bouton de fausse urgence		
		Alimentation	3,3V
		Bonus « Haut parleur ou LED»	
Envoyer signal d'urgence (LoRaWan)	Envoyer signal à l'accueil + bonus « hôpital »	Rapidité	
		Contenu	Pas trop lourd Localisation Bonus « message »
		Alimentation	5V
Alimenter le système (Batterie)		Autonomie	Entre 10h et 12h
		Adapter au badge	Inférieur à feuille A5
		Tension délivrée	5V
	Se recharger	Temps de recharge	3h mini
		Doit résister à la recharge	