Sous-fonction	Critères	Niveaux
	Précision	À 5 mètre près
	Adapter au badge	Inférieur à feuille A5
	Alimentation	3,3V
Mesurer l'accélération	Précision	10 cm/s² mini suivant l'axe z
Mesurer la position	Précision	5 cm mini suivant l'axe z
Détecter une pression sur le bouton d'urgence	Durée pression	3 s mini Bouton d'urgence
Détecter une pression sur le bouton de fausse urgence		
	Alimentation	3,3V
	Bonus « Haut parleur ou LED»	
	Rapidité	
	Mesurer l'accélération  Mesurer la position  Détecter une pression sur le bouton d'urgence  Détecter une pression sur le	Précision Adapter au badge Alimentation  Mesurer l'accélération Précision  Mesurer la position Précision  Détecter une pression sur le bouton d'urgence Durée pression  Détecter une pression sur le bouton de fausse urgence  Alimentation  Bonus « Haut parleur ou LED»