

## 4.6 Konnektör Pinleri

Bu bölüm iki tip pin yerleştirilmesini içermektedir; kenar konnektör pinleri ve preste çakılan pinler. Bu mekanik işlemin göz denetimi, doğru pinler, hasarlı pinler, bükülmüş ve kırılmış pinler ve iletken yolların gördüğü hasarları içerir.

#### 4.6.1 Kenar Konnektör Pinleri



Şekil 4-26



Şekil 4-27

# Kabul edilir-Sınıf 1, 2, 3

- Aralığın belirtilen tolerans içinde olması
- Kontağın yalıtkanın içinde olması


Not: Sökme aleti için gerekli aralığı sağlamak amacıyla, kontak dirseği ve ped alanı arasındaki boşluk her bir üreticinin onarım aleti için yeterli olmalıdır.

- 1. Taban
- 2. Ped alanı
- 3. Dirsek
- 4. Kontak
- 5. Aralık
- 6. Ped alanında hasar yok
- 7. Görünür hasar yok
- 8. Yalıtkan

# Kusur-Sınıf 1, 2, 3

- Kontak yalıtkanın üzerinde (A)
- Kontak dirseği ve ped alanı arasındaki boşluğun belirtilenden fazla olması (B)


# 4.6.2 Preste Çakılan Pinler



**Sekil 4-28** 

# Hedef-Sınıf 1, 2, 3 • Pinlerin düz

- Pinlerin düzgün, bükülmemiş ve uygun yerleştirilmiş olması
- 1. Görünür hasar yok
- 2. Ped alanı
- 3. Görünür bükülme yok




**Şekil 4-29** 

# Kabul edilir-Sınıf 1, 2, 3

- Pinlerin, pin kalınlığının %50'si kadar veya daha az miktarda merkezden hafifçe bükülmesi
- 1. Pin yükseklik toleransı
- 2. Pin kalınlığının %50'sinden az

**Not:** Nominal yükseklik toleransı pin konnektör başına veya detaylı çizim gerekliliklerine göredir. Konnektör pinleri ve taban konnektörü iyi elektriksel temasa sahip olmalıdır.




Şekil 4-30

#### Kusur-Sınıf 1, 2, 3


- Pinin hizasının dışına doğru eğilmesi (Pin kalınlığının %50'den daha fazla eğilmesi)
- Pinin görünür şekilde bükülmesi
- Pin yüksekliğinin belirtilen toleranslar dışında olması



Şekil 4-31




3




#### **Şekil 4-33**

- 1. Kalkma ≤ %75
- 2. Su yoluyla bağlantılı ped alanı
- 3. Çatlamamış ped alanı
- 4. Su yoluyla bağlantısı olmayan, kalkmış, çatlamış fakat sağlam tutturulmuş ped alanı (işlevi yok)



Şekil 4-34



Şekil 4-35

# Kabul edilir-Sınıf 1, 2, 3

 Halkasal yüzüğün kalkmaması veya çatlamaması

# Kabul edilir-Sınıf 1, 2

 Halkasal yüzüğün genişliğinin (W) %75'inin veya daha azının kalkması

#### Kabul edilir-Sınıf 3

 Halkasal yüzüğün kalkmaması veya çatlamaması 

#### Kusur-Sınıf 1, 2

 Genişliğinin (W) %75'inden daha fazla kalkmış halkasal yüzük


#### **Kusur-Sınıf 3**

- Kalkmış veya çatlamış herhangi halkasal yüzük
- 1. Çatlamış ped alanı
- 2. Halkasal yüzüğün %75'inden daha fazla kalkmış ped alanı
- 3. Kalkmış ped alanı

# Hedef-Sınıf 1, 2, 3

İkincil yüzde 360°lik lehim dolgusunun görünür olması

**Not:** Birincil yüzde lehim dolgusu gerekmez.



#### Şekil 4-36

- 1. Alttan görüntü
- 2. Yandan görüntü
- 3. Ped alanı
- 4. Üstten görüntü
- 5. BDK

# Kabul edilir-Sınıf 1, 2

 Pinin iki komşu tarafında (İkincil yüz) lehim dolgusunun veya kaplamasının olması

#### Kabul edilir-Sınıf 3

İkincil yüzde 330° lehim dolgusu




#### Kabul edilir-Sınıf 1

 Pinin kenarlarından, lehimin bir sonraki bağlantıyı etkilememesi şartıyla, 2,5 mm'nin üstünde lehim taşması

### Kabul edilir-Sınıf 2, 3

 Pin kenarlarından, lehimin bir sonraki bağlantıyı etkilememesi şartıyla, lehim taşmasının 2,5 mm'den az olması

**Şekil 4-37** 



#### **Sekil 4-38**

- 1. Alttan görüntü
- 2. Yandan görüntü
- 3. Ped alanı
- 4. Üstten görüntü
- 5. BDK

#### Kusur-Sınıf 1, 2

• İkincil yüzde ikiden daha az kenarın lehimlenmesi

#### Kusur-Smif 3

• İkincil yüzde 330°'den daha az lehim dolgusu

#### Kusur-Sınıf 1, 2, 3


• Lehimin bir sonraki bağlantıyı engellemesi

#### Kusur-Sınıf 2, 3

• Lehim taşmasının 2,5mm'yi geçmesi

# 4.7 Kablo Bağları


Not: Mum emdirilmiş bağlama bantlarını temizleme çözücülerine tabi tutmayın. Balmumu sınıf 3 için kabul edilmez.



Şekil 4-39




Bağların düzgün, sıkı olması ve kabloları sıkı, düzgün bir demet halinde tutacak ölçüde aralıklara sahip olması



Şekil 4-40

# Kabul edilir-Sınıf 1, 2, 3


- Kablo bağının ucunun uzunluğunun bir kablo bağı kalınlığından daha fazla olmaması ve kare kesilmesi.
- Kabloların, kablo demeti içinde güvende olmaları




**Sekil 4-41** 

# Kabul edilir-Sınıf 1, 2, 3

- Düğümlerin veya kablo bağlarının kablo ayrımlarının her iki tarafında da bulunması
- Düğümlerin düzenli ve sıkı olması
- Kabloların kablo demeti içinde güvende olmaları
- Kare düğümün, cerrah düğümünün veya onaylanmış başka bir düğümün kullanılması



Şekil 4-42



**Sekil 4-43** 

# Kabul edilir-Sınıf 1 Proses indikatörü-Sınıf 2 Kusur-Sınıf 3

Kusur-Sınıf 1, 2, 3

 Kablonun, sarım sırasında gerilime maruz kalması

Kablo bağı ve düğümlerin gevsek olması

Kablo bağının izolasyonu kesmesi


Kablo demetinin gevşek olması Kabloların uygun olmayan düğüm ile

bağlanması, bu düğüm neticede

gevşeyecektir. (Şekil 4-45)

Şekil 4-44

- 1. Gevşek düğüm
- 2. Kablo bağının izolasyonu kesecek kadar sıkı olması
- 3. Gevşek demet




1K

**Şekil 4-45** 

# 4.8 Örgü (Lacing)

Örgü birbirine bağlı düğümlerden oluştuğundan kablo düğümlerinden farklıdır. Örgü, kablo düğümlerinden daha dar aralıklıdır. Kablo bağları için geçerli olan diğer kriterler, örgü için de geçerlidir.

**Not:** Mum emdirilmiş bağlama bantlarını temizleme çözücülerine tabi tutmayın. Balmumu sınıf 3 için kabul edilmez.



**Şekil 4-46** 

#### Kabul edilir-Sınıf 1, 2, 3

- Örgünün düğüm ile başlayıp düğümle bitmesi.
- Örgünün sıkı ve kabloların düzgün bir demet içinde güvende olması.