Příloha 1 - Praktická ukázka nekvalitní údržby Libeňského mostu s komentářem soudní znalkyně Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.

Komentář Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.: "Na fotografiích oprava výtluků ve vozovce, z horní strany mostu způsobuje zatékání do mostu shora. Následuje oprava korozí poškozené betonářské výztuže, nátěry na neočištěný povrch způsobuje další korozi. Práce prováděné v roce 2016 a 2017."















