
## Level Meter



### Code Part

//calibration

- เมื่อเราอ่านค่าอาจเกิดการกระโดดของค่า เราจึงต้องมีการหาค่าเฉลี่ย เพื่อทำให้ได้ค่าที่มีความนิ่งมากขึ้น

```
int jitter(const int axis) {
    delay(1);
    long sum = 0;
    for(int i=0;i<16;i++) {
        sum += analogRead(axis);
    }
    return sum/16;
}</pre>
```

- ในส่วนของการวัดค่า เราจะใช้แกน x จาก accelerometer เป็นตัวเทียบ โดยเริ่มวัดจากมุม -90 องศา ไปจนถึง 90 องศา แล้วนำค่าที่ได้มา map เป็น -90 ถึง 90

```
int a = map(x_raw, x_raw_min, x_raw_max, -90, 90);
```

หลังจาก map เราจะได้ตัวแปรที่เปลี่ยนค่าที่ได้รับจากมุม -90 ถึง 90 ให้กลายเป็น -90 ถึง 90

### //transmitter

# int i=0; char inChar[3] = {}; if(a < -9) inChar[2] = '-'; else if( a < 0) inChar[1] = '-';</pre>

```
<u>การส่งข้อมูล</u>
```

ในการส่งข้อมูลเราจะใช้การส่งเป็นตัวอักษร โดยการน<mark>ำค่ามุมองศาที่เป็น</mark> <mark>จำนวนเต็ม</mark>ที่หามาได้ มาเปลี่ยนให้เป็น<mark>ตัวอักษร</mark>

- a = abs(a);
  do {
   inChar[i] = '0' + a%10;
   a /= 10;
   //Serial.println(inChar[i]);
   ++i;
  } while(a);
- ถ้ามุมน้อยกว่า 0 จะมีการเก็บตัวอักษร '-' เพื่อเป็นเครื่องหมาย
   ลบ
- นำตัวเลขจำนวนเต็มมาหารเอาเศษที่ละตำแหน่ง แล้วนำมาบวก
   กับค่า ascii ของ 0 เพื่อเปลี่ยนจำนวนเต็มให้เป็นตัวอักษร

```
--i;
if(inChar[1] == '-' || inChar[2] == '-')
++i;
```

```
while(i+1)
{
    Serial.print(" ");
    Serial.println(inChar[i]);
    //mySerial.print(inChar[i]);
    char Char = inChar[i];
    inputString += Char;
    --i;
}
```

```
mySerial.print(inputString);
Serial.println(inputString);
inputString = "";
```

```
delay(800);
```

- ทำการเช็คว่าเป็นจำนวนเต็มลบหรือไม่ ถ้าเป็นให้ทำการเพิ่มค่า
   ตำแหน่งของตัวอักษร
- 🔷 ทำการรวมตัวอักษรทุกตัวให้เป็นข้อความ
- 🔷 ทำการส่งข้อมูลข้อความไปยังบอร์ดที่เชื่อมกัน
- หน่วงเวลาเพื่อให้การ รับ ส่ง ข้อมูล เพื่อไม่ให้ค่าที่ส่งไปเปลี่ยน
   เร็วเกินไป

### //receiver

```
String data = "";

//receiver
while (mySerial.available())
{
   data += (char)mySerial.read();
   Serial.println(data);
}
//endreceiver
```

### <u>การรับข้อมูล</u>

เนื่องจากการส่งข้อมูลของข้อความจะมีการส่ง ตัวอักษรมาทีละตัว ดังนั้นการรับค่าจะใช้ loop ในการรับ เราจะสร้างตัวแปรข้อความ มาเพื่อรับตัวอักษรทีละตัว จนกว่าจะส่งค่าของข้อมูลจะหมด

แล้วนำค่าที่จากการรับส่งไปแสดงผลค่ามุมที่จอ LED Matrix

