Messbereich / ↓	Skaleneinteilung	Fehlerangabe in ΔK in den schattierten Feldern			
in °C ↓	in $K \Rightarrow$	1	0,5	0,2	0,1
- 5+ 60		0,7	0,5	0,2	0,15
60110		1	0,5	0,3	0,25
110210		1,5	1	0,5	
210310		2	1,5		
310400		2,5			
		Freie Felder bedeuten, dass Thermometer mit solcher			
		Skalierung für den betreffenden Temperaturbereich			
		nicht üblich sind.			