

- Schadengutachten (Haftpflicht / Kasko)
- **Beweissicherungen**
- Bewertungen (Fuhrpark / Privat)
- **Technische Beratung**
- **Reparaturbestätigung**



Beispielgutachten Volkswagen Passat

Streifschaden an der linken Fahrzeugfront

Zusammenfassung Dieser Auszug zeigt, wie ein Unfallschaden dokumentiert, der Reparaturweg begründet und die wirtschaftlichen Folgen bewertet werden. Im vorliegenden Fall sind Stoßfänger, Kotflügel und Hauptscheinwerfer betroffen. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Reparatur wirtschaftlich vertretbar ist.

Lesehilfe: Originalauszüge stehen schwarz. Kommentare und redaktionelle Zusammenfassungen sind rot gesetzt. Tabellen zeigen Originalwerte. Persönliche Angaben wurden entfernt.



Die wichtigsten Ergebnisse

ORIGINALWERTE | Übersicht aus dem Gutachten

Bewertungsposition	Ergebnis
Reparaturkosten ohne MwSt.	7.977,33 EUR
Reparaturkosten mit MwSt.	9.493,02 EUR
Wiederbeschaffungswert mit MwSt.	19.525,00 EUR
Merkantile Wertminderung	300,00 EUR
Reparaturdauer	ca. 6 bis 7 Arbeitstage
Beurteilung	Reparaturschaden



Der geschilderte Schadenhergang

Nach den Angaben des Auftraggebers wurde das hier begutachtete Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß geparkt.

Ein am Verkehr teilnehmendes Fahrzeug kollidierte im Vorbeifahren seitlich mit der linken Fahrzeugfront des begutachteten Fahrzeugs. Der Anstoß erfolgte mit dem seitlichen Karosseriebereich des gegnerischen Fahrzeugs, wobei es zu einer streifenden Kollision kam.

Kommentar Die Übersicht macht die wesentlichen Ergebnisse sofort sichtbar. Auf den folgenden Seiten wird nachvollziehbar, welche Feststellungen und Überlegungen dahinterstehen.

Besichtigung und Abgrenzung von Vorschäden

Kommentar Eine sorgfältige Untersuchung trennt den aktuellen Unfallschaden von früheren Reparaturen. Das schafft eine nachvollziehbare Grundlage für die weitere Bewertung.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus Besichtigung, Zustand, Vorschäden und Plausibilität

Besichtigungszustand

Zum Zeitpunkt der Besichtigung befand sich das Fahrzeug im unfallbeschädigten und nicht demontierten Zustand.

Frühere Reparaturen werden berücksichtigt

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Textpassagen

Am untersuchten Fahrzeug war ein reparierter Vorschaden aus einem früheren Unfallereignis feststellbar.

Die instandgesetzten Bereiche befanden sich auf der vom aktuellen Schaden abgewandten Fahrzeugseite und stehen in keinem ursächlichen oder technischen Zusammenhang mit dem hier begutachteten Schadenereignis.

Die Reparatur des Vorschadens erschien äußerlich fachgerecht ausgeführt. Hinweise auf schadenrelevante Auswirkungen im Zusammenhang mit dem aktuellen Schaden ergaben sich nicht.

Im Rahmen der Besichtigung wurden stichprobenartig Lackschichtdickenmessungen durchgeführt. Dabei ergaben sich im überwiegenden Fahrzeugbereich Lackschichtdicken im Bereich von ca. 110 µm bis 150 µm. In Bereichen früherer Instandsetzungen wurden erhöhte Lackschichtdicken von bis zu ca. 280 µm gemessen, welche sich im üblichen Bereich fachgerecht instandgesetzter Reparaturlackierungen bewegen.

Zusätzlich wurde der Auftraggeber zu etwaigen Vorschäden sowie zu vorhandenen Kauf- oder Reparaturunterlagen befragt. Die vorgelegten Unterlagen wurden im Rahmen der Begutachtung berücksichtigt.

Abgleich mit dem geschilderten Unfall

Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Schadenhergang in Einklang gebracht werden. Die Plausibilitätsprüfung erfolgte anhand der vorgefundenen Schadensbilder in Verbindung mit den Angaben des Auftraggebers.



Schadenbeschreibung und Reparaturweg

Kommentar Die Beschreibung benennt nicht nur beschädigte Teile. Sie erläutert auch, weshalb in diesem Fall ein Austausch erforderlich ist und welche angrenzenden Bereiche einbezogen werden.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus der Schadensumfangsbeschreibung

Auszug aus Schadensumfangsbeschreibung

Im Bereich der linken Fahrzeugfront wurden unfallbedingte Beschädigungen festgestellt. Das Schadenbild erstreckt sich auf den vorderen Stoßfänger, den linken Kotflügel, den linken Hauptscheinwerfer sowie angrenzende Karosserie- und Anbauteile.

Stoßfängerabdeckung

An der vorderen Stoßfängerabdeckung sind umfangreiche, unfallbedingte Schleif- und Kratzspuren vorhanden. Im unteren Bereich im Übergang zum linken Radlauf liegt ein tiefgehender Kratzer mit Verletzung der Bauteilstruktur vor. Die Beschädigung reicht über die Lackschicht hinaus und betrifft den Kunststoffgrundwerkstoff der Stoßfängerabdeckung.

Zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bauteilfestigkeit, Oberflächenqualität und Optik ist daher ein Austausch der Stoßfängerabdeckung erforderlich.

Linker Kotflügel

Der linke Kotflügel ist insbesondere im Bereich des Radlaufs deutlich deformiert. Art und Intensität der Verformung lassen eine technisch einwandfreie sowie wirtschaftlich vertretbare Instandsetzung nicht zu.

Linker Hauptscheinwerfer

Am linken Hauptscheinwerfer wurden unfallbedingte Materialbeschädigungen an der äußeren Polycarbonat-Streuscheibe festgestellt. Die Beschädigungen äußern sich in Kratz- und Eindrucksuren mit lokalem Materialabtrag, welche im lichttechnisch relevanten Bereich liegen und mit dem Fingernagel deutlich fühlbar sind.

Aufgrund der Verletzung der werkseitigen Oberflächenbeschichtung ist eine fachgerechte und dauerhafte Instandsetzung unter Wiederherstellung der ursprünglichen optischen Qualität, der Lichtverteilung sowie der Betriebssicherheit nicht möglich.

Unter Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Funktion des Hauptscheinwerfers sowie der herstellerseitigen Reparaturvorgaben ist daher ein Ersatz des Hauptscheinwerfers erforderlich.

Farbangleichung

Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Farbtons sowie eines optisch einwandfreien Reparaturergebnisses ist eine Beilackierung der angrenzenden linken Vordertür erforderlich.

- Schadengutachten (Haftpflicht / Kasko)
- **Beweissicherungen**
- Bewertungen (Fuhrpark / Privat)
- **Technische Beratung**
- **Reparaturbestätigung**

Ingenieurbüro Brückers

Kfz-Sachverständiger

Dipl.-Ing. (FH) Bastian Brückers

Kraftfahrzeug Schäden und Bewertungen



Fotodokumentation von Stoßfänger und Kotflügel

Kommentar Nahaufnahmen ergänzen die schriftlichen Feststellungen. Eine Reflexionshilfe macht Unebenheiten der Karosserie sichtbar, die auf einer normalen Aufnahme leicht übersehen werden.

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Originalfotos



ORIGINALFOTO 8 rechts



ORIGINALFOTO 11 rechts

Am Sonnenweg 15a – 70619 Stuttgart – Telefon 0175 9415528
 Ingenieurbüro Brückers – Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung
www.svb-brueckers.de – email: mail@svb-brueckers.de

- Schadengutachten (Haftpflicht / Kasko)
- **Beweissicherungen**
- Bewertungen (Fuhrpark / Privat)
- **Technische Beratung**
- **Reparaturbestätigung**



Detailbefunde an Scheinwerfer und Befestigung

Kommentar Detailaufnahmen helfen, die technische Begründung des Reparaturwegs zu prüfen. Neben der sichtbaren Oberfläche werden auch die Befestigungsbereiche betrachtet.

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Originalfotos



ORIGINALFOTO 19

Oberflächenbeschädigungen und Kratzspuren an der Abdeckung des linken Hauptscheinwerfers.



ORIGINALFOTO 17 rechts



Reparaturkosten und wirtschaftliche Bewertung

Kommentar Die Kostenaufstellung zeigt, welcher Anteil auf Arbeit, Lackierung und Ersatzteile entfällt. Der Vergleich mit dem Wiederbeschaffungswert ordnet die Reparatur wirtschaftlich ein.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus Instandsetzung und Reparaturwürdigkeit

Grundlagen der Kalkulation

Die Reparaturkosten wurden nach dem System DAT ermittelt.

Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zugrunde. Die ausgewiesenen Nebenkosten umfassen unter anderem materialbezogene Aufwendungen wie Entsorgung, Unterboden- und Hohlraumschutz sowie werkstattübliche Verbrauchsmaterialien.

Die angesetzten Stundenverrechnungssätze basieren auf den aktuellen Sätzen eines markengebundenen Fachbetriebes. Die Differenzierung nach Arbeitsbereichen (Mechanik, Karosserie, Elektrik) sowie nach Schwierigkeitsstufen entspricht der marktüblichen Abrechnungspraxis und ist insbesondere bei Arbeiten an Assistenz- und Sicherheitssystemen sachlich gerechtfertigt.

Zusammenfassung der Reparaturkosten

ORIGINALWERTE | Übersicht aus Gutachten

Kostenposition	Betrag
Arbeitslohn ohne MwSt.	2.529,60 EUR
Nebenkosten ohne MwSt.	100,00 EUR
Lackierkosten ohne MwSt.	1.791,78 EUR
Ersatzteilkosten ohne MwSt.	3.555,95 EUR
Reparaturkosten ohne MwSt.	7.977,33 EUR
19 Prozent MwSt.	1.515,69 EUR
Reparaturkosten mit MwSt.	9.493,02 EUR

Wirtschaftlichkeit der Reparatur

Aufgrund des Fahrzeugalters, der Laufleistung sowie der Höhe der festgestellten Schäden ist die Reparaturwürdigkeit des Fahrzeuges gegeben. Die zu erwartenden Reparaturkosten liegen unter dem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges, sodass kein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt.

- Schadengutachten (Haftpflicht / Kasko)
- **Beweissicherungen**
- Bewertungen (Fuhrpark / Privat)
- **Technische Beratung**
- **Reparaturbestätigung**

Ingenieurbüro Brückers

Kfz-Sachverständiger

Dipl.-Ing. (FH) Bastian Brückers

Kraftfahrzeug Schäden und Bewertungen



Fahrzeugwert und weitere Schadenfolgen

Kommentar Neben den Reparaturkosten werden ein möglicher Minderwert und die voraussichtlichen Ausfallzeiten betrachtet. Diese Angaben helfen, die Folgen des Unfalls vollständig einzuordnen.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus Wertveränderung, Wertermittlung und Fahrzeugausfall

Merkantile Wertminderung von 300 Euro

Aufgrund der unfallbedingten Beschädigungen im Frontbereich links, insbesondere der Erneuerung von Stoßfänger, Kotflügel und Scheinwerfer sowie der erforderlichen Lackierarbeiten einschließlich Beilackierung eines angrenzenden Karosseriebauteils, ist trotz fachgerechter Reparatur von einer merkantilen Wertminderung auszugehen. Schäden im sichtbaren Außenbereich werden am Gebrauchtwagenmarkt erfahrungsgemäß sensibler bewertet, da sie unabhängig von der technischen Instandsetzung als „Unfallhistorie“ preisbeeinflussend wirken.

Die Ermittlung der merkantilen Wertminderung erfolgte nicht schematisch, sondern im Wege einer individuellen Einzelfallbewertung unter Berücksichtigung der konkreten Fahrzeug- und Schadensmerkmale sowie marktüblicher Abschläge.

Wiederbeschaffungswert von 19.525 Euro

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz- Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, evtl. Alt- oder Vorschäden, Ausstattung, Laufleistung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Zeitansätze und Nutzungsausfall

ORIGINALWERTE | Übersicht neu gesetzt

Position	Ansatz im Gutachten
Reparaturdauer	6 bis 7 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer	10 bis 14 Kalendertage
Nutzungsausfallgruppe	G
Nutzungsausfall je Ausfalltag	70,00 EUR

Die Zeitansätze sind dem Abschnitt Fahrzeugausfall entnommen. Die Wiederbeschaffungsdauer bezeichnet den Zeitbedarf für die Suche nach einem vergleichbaren Ersatzfahrzeug; sie ist von der Reparaturdauer zu unterscheiden.

Die ausgewiesenen Beträge gelten für diesen Einzelfall. Aus dem Beispiel ergibt sich keine Zusage einer bestimmten Versicherungsleistung.