

[brake_on=x, motor_on=y, motor_limited=z]

[0,1,0] ist der einzige Zustand bei dem ein PWM-Signal erzeugt werden darf