

Identificación Equipo

Cliente	zublin
Equipo	ap540
Fecha	2026-01-23

Responsable

Empresa	AlertPlus
Nombre	BASTIAN JIMENEZ

Chequeo Final

N°	Verificación Realizada	Estado
1	Verificar actualizaciones de Windows Actualizar y bloquear	OK
2	Prueba de botón (500 clics respaldar archivo de log)	OK
3	Prueba de conexión por WIFI	OK
4	Prueba de conexión por RED	OK
5	Verificar que solo esté conectado a BAM de AP	OK
6	Prueba de funcionamiento VTS	OK
7	Prueba funcionamiento Aplicación AccessPoint	OK
8	10 evaluaciones de prueba con resultado Normal/Leve y respaldar con foto	OK
9	Configurar hora-fecha y zona horaria	OK
10	Verificación de resultado en AMFS	OK
11	Prueba inicio automatico app AccessPoint	OK
12	Configuración de Anydesk (Contraseña, Restricciones e Ingreso a libreta de direcciones)	OK
13	Respaldo de archivo config. aplicación AccessPoint	OK
14	Respaldo de foto de etiqueta de Equipo AccessPoint	OK

FIRMA DE TÉCNICO

BASTIAN JIMENEZ
Servicio Técnico AlertPlus