


TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23162198-CE
 256k/128k
 VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux

Satellite (DVB) Transmitter Status

Header Compression : None

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -16.2 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Es/No : 14.0 dB
Header Compression : Disabled

Timing correction : -76 us (254235 us)

Frequency correction: -10 Hz # dvb rx show Satellite (DVB) RX Configuration -----: Enabled Auto start Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10 RX watchdog : 15 minute Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name Enable * 0 0 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E Yes 1 12.055825 DVB-S2 4 0 1 9.320000 0.0 E Yes Satellite (DVB) Receiver Status -----Rx State : On DVB State : Forward link up : 1326, T14R Beam Network : 12.058922 GHz Frequency : 14.999912 Msps Symbol Rate S2 ModCod - receiving : 13 8PSK-2/3 - current max : 20 16APSK-4/5 Pilot : On : Short Frame length DVB S2 Mode : ACM DVB S2 Stream type : MPEG-TS : 0.20 Roll off : 14.2 dB SNR : -28 dBm Input Power Mensagem Responder Responder Encaminhar a Todos

Responder Responder Encaminhar a Todos

Responder Respon Ações Prompt de Comande Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1277ms TTL=55 Enviada em: ter 06/06/2017 13:10 Arnalo [netpointjuazeiro@gmail.com] kesposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=12/7/ms IIL=>5 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=5569ms TTL=55 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=569ms TTL=55 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=574ms TTL=55 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1427ms TTL=55 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=817ms TTL=55 'francesco@telecomtorre.com.bi Assunto: NOVO ROTEIRO BARBALHA Boa tarde Francesco, desculpa não ter enviado antes, é que statísticas do Ping para 8.8.8.8: Pacotes: Enviados = 22, Recebidos = 22, Perdidos = 0 (0% de perda), proximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 529ms, Máximo = 2553ms, Média = 1081ms VIVO-PER-23162031-CE 23162031 CE Barbalha Mínimo = Control-C - Data prevista de atendimento 06/06/2017 Número de série do modem/IDU 0414060167 - Mac do modem/IDU 00:20:0E:10:8E:4A - Modelo da ODU/BUC SatLink 4033 :\Users\Arnaldo>arp -a Número de série da ODU/BUC 04420309030989 Interface: 10.29.41.154 --- 0xd THEFTAGE: 10.29.41.154 --- 0X0
Endereco F

10.29.41.153 00-20-0e-10-87-5b

10.29.41.159 ff-ff-ff-ff-ff

224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02

224.0.0.251 01-00-5e-00-09-fb Modelo da antena ASC/ANDREW/chanel máster 1.2

dinâmico

estático estático estático

estático

estático

01-00-5e-00-00-fc 01-00-5e-40-98-8f 01-00-5e-7f-ff-fa ff-ff-ff-ff-ff-ff

\Users\Arnaldo

terça-feira, 13 de junho de 2017

Alterar configurações de data e hora..

PT 🛕 🔓 📵 😭 (b) 16:11

16:11:51

4 junho de 2017 ▶

D S T Q Q S S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

VIVO-PER-23162198-CE 23162198 CE BARBALHA PE

Sem título - Bloco de n...

Arquivo Editar Formatar Exibir er 1.2

lha M

- Data prevista de atendimento 06/06/2017

Mac do modem/IDU 00:20:0E:10:87:5B

VIVO-PER-23162198-CE

- M

VI

- Número de série do modem/IDU 0414030445

Número do cório do modem/IDLL 0414020909