# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**EMERGING MARKETS COMMUNICATIONS**

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

| **NOC/Operador:** Antonio Alexandre | **Cliente: VIVO** |
|---|---|

| Empresa | VSAT-ID | Link kbps | Plataforma |
|---|---|---|---|
| EMC Brasil | VIVO-PER-31066591-MG | 256/128 | VSAT |

```
Telnet 10.29.16.33

- SW ID 120208, Revision 16.0.1 Build 57
#
Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start            : Enabled
IDU Output Power      : -30 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power      : max
EIRP                  : max
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode              : VC-Mux
Header Compression    :  None


Satellite (DVB) Transmitter Status
----------------------------------
State                 : On  (DVB-RCS)
IDU Output Power      : -19.6 dBm
ODU Output Power      : 34.8 dBm
EIRP                  : 48.1 dBW
Es/No                 : 13.0 dB
Header Compression    : Disabled
Timing correction     : -223 us (260626 us)
Frequency correction: 190 Hz
#
```

```
cmd - Atalho

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=622ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=538ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=635ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=575ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=567ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=603ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=533ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=648ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=558ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=680ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=599ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=519ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=809ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=535ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=748ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=765ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=549ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=777ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=874ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=625ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=525ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=638ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=722ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=642ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=666ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=767ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=864ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=809ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=561ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=830ms TTL=53
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=565ms TTL=53

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 159, Recebidos = 159, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 519ms, Máximo = 874ms, Média = 624ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ARP -A

Interface: 10.29.16.34 --- 0x13
  Endereço IP           Endereço físico       Tipo
  10.29.16.33           00-20-0e-10-78-89     dinâmico
  10.29.16.39           ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

C:\Windows\System32>VIVO-PER-31066591-MG E.M GARCY NUNES DE MACEDO-PINTOPOLIS-MG
```