

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias Cliente: VIVO

EmpresaVSAT-IDLink kbpsPlataformaEMC BrasilVIVO-PER- 26084562-PE256/128VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

ldx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode Popld SatId Pos SatName Name Enable

* 0 0 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E Yes 1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0 0.0 E Yes 12.050000 DVB-S2 102 66 25.333333 0 0.0 E Yes 12.050000 DVB-S2 102 7 7 30.000000 0 0.0 E Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up Network : 1326, T14R Beam Frequency : 12.059010 GHz

Symbol Rate : 15.000075 Msps

S2 ModCod

- receiving : 15 8PSK-5/6 - current max : 22 16APSK-8/9

Pilot : On Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM

DVB S2 Stream type: MPEG-TS

Roll off : 0.20 SNR : 15.3 dB Input Power : -36 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled IDU Output Power : -10 dBm IDU Max Output Power: 0.0 dBm Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2) IDU Output Power : -10.2 dBm

Es/No : 13.0 dB

Header Compression: Disabled Timing correction: -22 us (255520 us)

Frequency correction: 120 Hz

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
::\Users\Bruno Barros>arp-a
arp-a' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.
C:\Users\Bruno Barros>arp -a
Interface: 10.29.47.210 --- 0x8
                      Endereço físico
 Endereço IP
                                               Tipo
 10.29.47.209
                       00-20-0e-10-8e-eb
                                               dinâmico
 10.29.47.215
                        ff-ff-ff-ff-ff
                                               estático
 224.0.0.2
                       01-00-5e-00-00-02
                                               estático
 224.0.0.22
                        01-00-5e-00-00-16
                                              estático
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                              estático
                        01-00-5e-00-00-fc
 224.0.0.252
                                              estático
  239.255.255.250
                        01-00-5e-7f-ff-fa
                                               estático
 255.255.255.255
                        ff-ff-ff-ff-ff
                                               estático
C:\Users\Bruno Barros>ping 8.8.8.8
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1708ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1552ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1321ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=676ms TTL=44
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
   Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
            perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
   Mínimo = 676ms, Máximo = 1708ms, Média = 1314ms
C:\Users\Bruno Barros>
```