

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Ermínio Junior


GRE/Prodemge: João Antinossi


Consórcio
EMC/Vodanet

Porta kbps
SEE-FRES-22929

2Mbps

Plataforma
VSAT





dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -17 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : UDP/IP

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2) IDU Output Power : -17.0 dBm

Es/No : 14.0 dB

Header Compression: Disabled - HC for RCS2 not supported by HUB

Timing correction : -336 us (280263 us)

Frequency correction: 110 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

 $Idx\ Pri\ SymbRate[Msps]\ Freq[GHz]\ Mode\ PopId\ SatId\ Pos\ SatName$

Enable

* 0 0 4.883300 12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E

Name

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status Rx State : On **DVB** State : Forward link up : 65281, Prodemge@Vodanet Network Frequency : 12.176388 GHz Symbol Rate : 4.882877 Msps S2 ModCod - receiving : 21 16APSK-5/6 - current max : 21 16APSK-5/6 Pilot : On Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM DVB S2 Stream type: MPEG-TS Roll off : 0.20 SNR : 15.7 dB Input Power : -46 dBm # arp show NetAddr State MacAddr If 10.215.112.2 Dynamic 64:1c:67:62:2e:12 1 # device show **System Information:** : SEE-FRES-22929 Name Location : Fronteira dos Vales /MG Contact System Up time : 0 days, 00:42:18 CPU Load : 16% System time(UTC) : 30 November 2017 13:15:06 Broadcast Message : not set HW: : SatLink 2000 Model HW ID : 120033 Main board ID : 120026 R6.2 MAC addresses: Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:64:cc Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:64:cc Pinging 10.215.112.1 with 32 bytes of data: Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=532ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=583ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=1242ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=527ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=545ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=583ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=538ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=536ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=538ms TTL=56 Reply from 10.215.112.1: bytes=32 time=532ms TTL=56 Ping statistics for 10.215.112.1: Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 527ms, Maximum = 1242ms, Average = 543ms

Sites

www.hotmail.com

www.google.com

www.prodemge.gov.br

www.globo.com

www.youtube.com

Resp: Vanusa Silva Carvalho Cargo: Supervisora Masp:1122463-1 Tel: 033-9-8844-3752 Funcionamento: 07:00-22:30

Onde ficou: Em uma bandeja na secretária e conectado a um computador da secretária.