


# **TERMO DE ACEITE TÉCNICO**

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Ermínio Junior Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-27003035-AL
 256/128
 VSAT



## SatLink 2000

- Main board ID 120026, Revision R6.2

- SW ID 120208, Revision 16.0.1 Build 57 # dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name Enable

\* 0 0 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E Yes 1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0 0.0 E Yes

#### Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059039 GHz
Symbol Rate : 15.000063 Msps

S2 ModCod

receiving : 19 16APSK-3/4current max : 22 16APSK-8/9

Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS

Roll off : 0.20 SNR : 15.5 dB Input Power : -29 dBm

# dvb tx show

### Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -22 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

#### Satellite (DVB) Transmitter Status

-----

State : On (DVB-RCS2) IDU Output Power : -22.1 dBm Es/No : 15.0 dB

Header Compression : Disabled Timing correction : -2 us (254930 us)

Frequency correction: 130 Hz

# device show System Information:

Name : VIVO-PER-27003035-AL

Location : PARICONHA - AL

Contact

System Up time : 0 days, 04:57:45

CPU Load : 15%

System time(UTC) : 10 May 2017 22:25:06

Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000 HW ID : 120033 Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:8e:70 Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:8e:70

Disparando 172.18.132.105 com 32 bytes de dados:

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=1694ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=825ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=549ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=610ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=688ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=812ms TTL=62 Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=874ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=578ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=611ms TTL=62

Resposta de 172.18.132.105: bytes=32 tempo=701ms TTL=62
Estatísticas do Ping para 172.18.132.105: Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 549ms, Máximo = 1694ms, Média = 794ms