


TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Veronica Bruna Barroso Cliente: VIVO

EmpresaVSAT-IDLink kbpsPlataformaEMC BrasilVIVO-PER-31353124-MG256/128VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max MODCOD : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId Enable
* 0 0 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 Yes
1 1 0.000000 0.000000 DVB-S2 2 No

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R

Frequency : 12.055769 GHz Symbol Rate : 9.319956 Msps

S2 ModCod

- receiving : 16 8PSK-8/9 - current max : 23 16APSK-9/10

Pilot : On
Frame length : Short

DVB S2 Mode : ACM

Roll off : 0.25

SNR : 13.6 dB

Input Power : -25 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
_____
Auto start : Enabled IDU Output Power : -30 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
                   : 47.0 dBW
ETRP
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
                   : VC-Mux
ATM mode
Header Compression : None
Satellite (DVB) Transmitter Status
______
                    : On (TDMA)
IDU Output Power : -19.9 dBm
ODU Output Power : 33.5 dBm
EIRP
                    : 46.8 dBW
Eb/No
                    : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -238 us (262124 us)
Frequency correction: -180 Hz
IP DVB 10.29.2.225/29
C:\Users\Vodanet>ping -t 10.29.2.225
Disparando 10.29.2.225 com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=1908ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=906ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=822ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=727ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=633ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=1465ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=915ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=819ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=736ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=651ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=563ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=1406ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=906ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=819ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=721ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=1011ms TTL=61
Resposta de 10.29.2.225: bytes=32 tempo=916ms TTL=61
Estatísticas do Ping para 10.29.2.225:
    Pacotes: Enviados = 17, Recebidos = 17, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
   Mínimo = 563ms, Máximo = 1908ms, Média = 936ms
SatLink 2000
- Main board ID 120026, Revision R6.2
- SW ID 120208, Revision 14.1.3 Build 75
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=2260 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=950 ms
```

64 bytes from 8.8.8.8: time=910 ms

