


## TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Pedro Bernardes Operadora/Cliente: Ronaldo Candido

GRE/Prodemge: João Antinossi Responsável/cliente: Maria Fatima Vanderlei Guedes

ConsórcioVSAT-IDPorta kbpsPlataformaEMC/VodanetSEE-JAIA-221662MbpsVSAT



PRTG Traffic Grapher V6.2.0.907 - 17/10/2017 19:43:44

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

\* 0 0 4.883300 12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E

Yes

1 1 16.667000 11.962753 DVB-S2 2 0 0.0 E

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

\_\_\_\_\_

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 65281, Prodemge@Vodanet

Frequency : 12.176344 GHz Symbol Rate : 4.883014 Msps

S2 ModCod

- receiving : 20 16APSK-4/5 - current max : 21 16APSK-5/6

Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 16.4 dB
Input Power : -35 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
______
Auto start
                    : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                    : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : UDP/IP
Satellite (DVB) Transmitter Status
_____
State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -17.7 dBm
ODU Output Power : 32.9 dBm
EIRP
                     : 46.2 dBW
Es/No
                     : 14.5 dB
\hbox{{\tt Header Compression}} \quad \hbox{{\tt :}} \quad \hbox{{\tt Disabled}} \quad \hbox{{\tt - HC for RCS2 not supported by HUB}}
Timing correction : -287 us (281387 us)
Frequency correction: 140 Hz
System Information:
    Name
                        : SEE-JAIA-22166
    Location
                         : JANUÁRIA - MG
    Contact
    System Up time : 0 days, 00:03:23

CPU Load : 19%

System time(UTC) : 17 October 2017 18:35:47
    Broadcast Message : not set
HW:
    Model
                        : SatLink 2000
    HW ID
                        : 120033
    Main board ID
                        : 120026 R6.2
MAC addresses:
   Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:4f:44
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:4f:44
NetAddr
           State MacAddr
   10.212.219.2 Dynamic 80:ee:73:a4:e2:ba
Pinging 10.212.219.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=549ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=558ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=555ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=558ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=575ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=560ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=538ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=539ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=543ms TTL=56
Reply from 10.212.219.1: bytes=32 time=563ms TTL=56
Ping statistics for 10.212.219.1:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 538ms, Maximum = 575ms, Average = 553ms
```

Lista de sites acessados:
www.globo.com – ok
www.hotmail.com – ok
www.google.com – ok
www.educacao.mg.gov.br – ok
www.prodemge.gov.br – ok
Responsável pelo teste de navegação: Nome: Maria Fatima Vanderlei Guedes Função: Diretora Identidade: MASP 592999-7
Horário de funcionamento – 07hrs às 22:30hrs