


TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Pedro Bernardes Operadora/Cliente: Ederson Martins

GRE/Prodemge: João Antinossi Responsável/cliente: Maria Eva Alves

ConsórcioVSAT-IDPorta kbpsPlataformaEMC/VodanetSEE-MIAS-220382MbpsVSAT



PRTG Traffic Grapher V6.2.0.907 - 9/10/2017 16:08:42

Satellite (DVB) RX Configuration
----Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

* 0 0 4.883300 12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E

* 0 Yes

1 1 16.667000 11.962753 DVB-S2 2 0 0.0 E

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 65281, Prodemge@Vodanet

Frequency : 12.176269 GHz Symbol Rate : 4.882916 Msps

S2 ModCod

- receiving : 4 QPSK-1/2 - current max : 21 16APSK-5/6

Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.0 dB
Input Power : -36 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
______
Auto start
                   : Enabled
IDU Output Power : -21 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.5 dBm
EIRP
                   : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None
Satellite (DVB) Transmitter Status
_____
State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -13.4 dBm
ODU Output Power : 33.3 dBm
EIRP
                    : 46.3 dBW
Es/No
                    : 15.5 dB
\hbox{{\tt Header Compression}} \quad \hbox{{\tt :}} \quad \hbox{{\tt Disabled}} \quad \hbox{{\tt - HC for RCS2 not supported by HUB}}
Timing correction : -349 us (280909 us)
Frequency correction: 90 Hz
System Information:
    Name
                       : SEE-MIAS-22038
    Location
                        : Minas Novas - MG
    Contact
    System Up time : 0 days, 00:21:34 CPU Load : 6%
    System time(UTC) : 09 October 2017 14:53:05
    Broadcast Message : not set
HW:
    Model
                       : SatLink 2000
    HW ID
                       : 120033
    Main board ID
                       : 120026 R6.2
    MAC addresses:
   Ethernet (LAN)
Disparando 10.148.0.43 com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=552ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=588ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=1054ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=544ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=545ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=565ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=569ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=761ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=533ms TTL=57
Resposta de 10.148.0.43: bytes=32 tempo=604ms TTL=57
Estatísticas do Ping para 10.148.0.43:
    Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 533ms, Máximo = 1054ms, Média = 631ms
```

sta de sites acessados:	
ww.globo.com – ok ww.hotmail.com – ok	
ww.google.com – ok	
ww.educacao.mg.gov.br – ok	
esponsável pelo teste de navegação: ome: Maria Eva Alves nção: Professora Responsável entidade: N8172032	