

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais NOC/Operador: Guilherme Cunha Cliente: VIVO Link kbps **Empresa** VSAT-ID Plataforma **EMC** Brasil VIVO-PER-28011090-SE 256k/128k **VSAT** _ 0 X SatLink VSAT i www.minhaconexao.com.br (-) → (2) (2) Teste de Velocidade da Internet Teste de Velocidade: Velocidade de Download Velocidade de Upload Sua internet pode estar lenta 0.31 Mbps 0.08 Mbps devido a **Erros no Windows** Seu provedor de internet é EMERGING MARKETS e seu plano aparentemente é de 512 Kbps. Sugestão: Instalar um Otimizador de Sistema para Limpar e Corrigir Sua Internet pode ser considerada MUITO LENTA. os Problemas. Curtir no FACEBOOK: La Curtir 147 mil Fazer Download e Instalar Problemas Encontrados... Histórico **Testar Novamente Outro Servidor** DU Max Output Power: 0.0 dBm efault CW Frequency: 0.000000 GHz IM mode : VC-Mux eader Compression : None atellite (DVB) Transmitter Status tate : On (DVB-RCS2)
DU Output Power : -14.9 dBm
/s/No : 10.0 dB
eader Compression : Disabled
iming correction : -132 us (249848 us)
requency correction: 230 Hz
dvb rx show : Enabled : 23 16APSK-9/10 : 15 minute ax Traffic MODCOD
 Pri
 SymbRate[Msps]
 Freq[GHz]
 Mode
 PopId
 SatId
 Pos

 0
 30.00000
 12.050000
 DVB-52
 102
 0
 0.0
 E

 1
 25.333333
 12.050000
 DVB-S2
 4
 0
 0.0
 E
 atellite (DVB) Receiver Status PT A P 🔀 🛱 🖫 (1) 16:14 17/01/20:

