| Dados necessários:  |  |
|---|--|
| Núm. OS:  | 27618                                    |
| MAC ADDRESS:  | 00:20:0E:10:7B:2C                        |
| Núm. De série do Modem:   | 413100006                                |
| Núm. De série da BUC:   | A19395A66                                |
|   |  |
| Nome do técnico:  | CLAUDNEI /HERCULES                       |
| Telefone do técnico:  | 11-96577-9767                            |
|   |  |
| Nome do operador da telesat:  | NOC BRUNO                                |
| Azimuth:  | 81 GRAUS                                 |
| Elevação:   | 41 GRAUS                                 |
| Comp. Do cabo entre o BUC e a antena:   | 28m, cada perna                          |
| Tipo do cabo:   | rgc6                                     |
| Qual a marca da antena:   | B.S                                      |
| Como está o clima na região:  | LIMPO. ENSOLARADO                        |
| Os conectores estão crimpados: Sim ou Não   | sim                                      |
| Os conectores da ODU estão isolados: Sim ou Não   | sim                                      |
| A antena está travada: Sim ou Não   | sim                                      |
| Conectou RJ45.Se sim, onde.Se não, porquê:  | Não. A pousada ainda não foi inaugurada. |
| Referente ao teste de velocidade, download está com 0.2 e upload está com 0.02 no mínimo? |  |
| Os níveis estão em 14.0 de TX e 14.5 de RX?   | TX-11,8 RX 12,5                          |
| O print dos níves de TX e RX foi enviado?   | sim                                      |

| 210-Dow 230up |
|---------------|
|               |
|               |
|               |