TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins	**Cliente: VIVO**

Empresa	**VSAT-ID**	**Link kbps**	**Plataforma**
EMC Brasil	VIVO-PER-27022129-AL	256k/128k	VSAT


```
# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start          : Enabled
IDU Output Power    : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power    : 32.7 dBm
EIRP                : 46.0 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode            : VC-Mux
Header Compression  :  None
```

```
# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
-------------------------------
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23   16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute

Idx  Pri   SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode   PopId   SatId  Pos  SatName          Name
Enable
* 0  0     15.000000      12.059000 DVB-S2 102      0     0.0 E
Yes
  1  1      9.320000      12.055825 DVB-S2 4        0     0.0 E
Yes
  6  6     25.333333      12.050000 DVB-S2 102      0     0.0 E
Yes
  7  7     30.000000      12.050000 DVB-S2 102      0     0.0 E
Yes
```

SatLink VSAT

10.29.48.105/wmi/dwp/index_page.dwp

STM SatLink VSAT

Status
Satellite
Statistics
Device
DHCP
Eventlog
Configuration
Satellite
IP
Static NAT
Lineup
Device
Help
Introduction
Status
Configuration

Device Status

Model	SatLink 2000
Software Version	16.0.1.57
LAN MAC Address	00:20:0e:10:5c:f4
DVB MAC Address	00:20:0e:10:5c:f4
System Up Time	0 days, 00:09:16
CPU Load	28%
System Name	VIVO-PER-27022129-AL
System Contact	
System Location	Traipu - AL
ODU Serial Number	104804040203090213110000
ODU HW Version	4.2

You are logged in as install (2)

© Copyright 2006-2014 STM Group. All Righ

```
cmd - Atalho

Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.29.48.105: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 10.29.48.105:
    Pacotes: Enviados = 34, Recebidos = 34, Perdidos = 0 (0%
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>
```

PT   19:26   27/06/2017