

TERMO DE ACEITE TÉCNICO


Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Pedro Bernardes Operadora/Cliente: João Carlos Widar

GRE/Prodemge: João Antinossi Responsável/cliente: Maria Lúcia Pereira Cardoso

> Consórcio **VSAT-ID** Porta kbps Plataforma EMC/Vodanet SEE-ITPE-22826 2Mbps **VSAT**

Port eth0 on SEE-ITPE-22826 (10.215.196.1)



Satellite (DVB) RX Configuration _____

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E 4.883300 * 0 0

Yes

11.962753 DVB-S2 2 0 0.0 E 1 1 16.667000

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

: Forward link up DVB State

Network

: 65281, Prodemge@Vodanet : 12.176583 GHz Frequency Symbol Rate : 4.883050 Msps

S2 ModCod

- receiving : 4 QPSK-1/2 - current max : 21 16APSK-5/6

Pilot : On Frame length : Shor DVB S2 Mode : ACM : Short DVB S2 Stream type : MPEG-TS Roll off : 0.20 : 15.7 dB SNR : -38 dBm Input Power

```
Satellite (DVB) TX Configuration
______
Auto start
                    : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
                    : 46.5 dBW
EIRP
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : UDP/IP
Satellite (DVB) Transmitter Status
: On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -10.5 dBm

ODU Output Power : 33.4 dBm

EIRP
______
Es/No
                     : 14.0 dB
\hbox{{\tt Header Compression}} \quad \hbox{{\tt :}} \quad \hbox{{\tt Disabled}} \quad \hbox{{\tt - HC for RCS2 not supported by HUB}}
Timing correction : -478 us (284517 us)
Frequency correction: 80 Hz
System Information:
   Name
                        : SEE-ITPE-22826
    Location
                         : Itapagipe/MG
    Contact
                        :
   System Up time : 0 days, 00:28:15
CPU Load : 18%
System time(UTC) : 27 November 2017 15:53:45
    Broadcast Message : not set
HW:
    Model
                        : SatLink 2000
    HW ID
                        : 120033
    Main board ID
                        : 120026 R6.1
MAC addresses:
   Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:48:7f
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:48:7f
NetAddr
          State MacAddr
   10.215.196.2 Dynamic 54:04:a6:8e:d3:f6 1
Pinging 10.215.196.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=564ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=558ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=569ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=570ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=596ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=550ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=564ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=632ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=555ms TTL=56
Reply from 10.215.196.1: bytes=32 time=565ms TTL=56
Ping statistics for 10.215.196.1:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 550ms, Maximum = 632ms, Average = 572ms
```

Tiete de sites especados:
Lista de sites acessados:
www.globo.com – ok
www.yahoo.com – ok
www.hotmail.com – ok
www.google.com – ok www.educacao.mg.gov.br – ok
www.prodemge.gov.br – ok
<u>www.proderiige.gov.br</u> – ok
Responsável pelo teste de navegação:
Nome: Maria Lúcia Pereira Cardoso
Função: Secretária
MASP: 1358988-2
Telefone: 34-99967-6771
Telefolic. 34-99907-0771
Funcionamento: 06:00h às 17:00h
Tuncionamento. 00.0011 us 17.0011