


TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Pedro Bernardes Operadora/Cliente: Sergio Almeida

GRE/Prodemge: João Antinossi Responsável/cliente: Maria Francisca da Silva

ConsórcioVSAT-IDPorta kbpsPlataformaEMC/VodanetSEE-MOOS-225812MbpsVSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

* 0 0 4.883300 12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E

Yes

1 1 16.667000 11.962753 DVB-S2 2 0 0.0 E

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 65281, Prodemge@Vodanet

Frequency : 12.176296 GHz Symbol Rate : 4.883036 Msps

S2 ModCod

- receiving : 21 16APSK-5/6 - current max : 21 16APSK-5/6

Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.3 dB
Input Power : -37 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
______
Auto start
                    : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                    : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : UDP/IP
Satellite (DVB) Transmitter Status
______
State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -11.7 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                    : 46.5 dBW
Es/No
                    : 12.0 dB
\hbox{{\tt Header Compression}} \quad \hbox{{\tt :}} \quad \hbox{{\tt Disabled}} \quad \hbox{{\tt - HC for RCS2 not supported by HUB}}
Timing correction : -410 us (281409 us)
Frequency correction: 80 Hz
System Information:
                    : SEE-MOOS-22581
    Name
    Location
                        : MONTES CLAROS - MG
    Contact
    System Up time : 0 days, 00:30:40 CPU Load : 16%
    System time (UTC) : 07 November 2017 14:41:18
    Broadcast Message : not set
HW:
    Model
                        : SatLink 2000
    HW ID
                        : 120033
    Main board ID
                       : 120026 R6.2
MAC addresses:
    Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:4a:aa Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:4a:aa
    Ethernet (LAN)
NetAddr
          State MacAddr
   10.213.233.2 Dynamic 74:e6:e2:d4:e4:73 1
Pinging 10.213.233.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=598ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=553ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=574ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=547ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=595ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=557ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=533ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=566ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=561ms TTL=56
Reply from 10.213.233.1: bytes=32 time=639ms TTL=56
Ping statistics for 10.213.233.1:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 533ms, Maximum = 639ms, Average = 572ms
```

Lista de sites acessados:
www.globo.com - ok www.hotmail.com - ok www.google.com - ok
www.educacao.mg.gov.br – ok www.prodemge.gov.br – ok
Responsável pelo teste de navegação: Nome: Maria Francisca da Silva Função: Vice Diretora Identidade: MASP 2668549
Telefone: 38-32127137
Horário de funcionamento – 07hrs às 17hrs