

TERMO DE ACEITE TÉCNICO


Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Hernan Alves Operadora/Cliente: Eduardo Tadra

GRE/Prodemge: João Antinossi Responsável/cliente: Maria Janete Souza Passos

ConsórcioVSAT-IDPorta kbpsPlataformaEMC/VodanetSEE-ITRI-228202MbpsVSAT

Port eth0 on SEE-ITRI-22820 (10.215.114.1)



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

* 0 0 4.883300 12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E

Yes

1 1 16.667000 11.962753 DVB-S2 2 0 0.0 E

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 65281, Prodemge@Vodanet

Frequency : 12.176404 GHz
Symbol Rate : 4.883024 Msps

S2 ModCod

- receiving : 21 16APSK-5/6 - current max : 21 16APSK-5/6

Pilot : On Frame length : Short

```
DVB S2 Mode
                    : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
                    : 16.3 dB
SNR
Input Power
                    : -33 dBm
# dvb tx show
Satellite (DVB) TX Configuration
_____
Auto start
Auto start : Enabled IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm EIRP : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : UDP/IP
Satellite (DVB) Transmitter Status
_____
State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -16.7 dBm
ODU Output Power : 33.5 dBm
EIRP
                    : 46.8 dBW
EIRP
Es/No : 10.5 dB
Header Compression : Disabled - HC for RCS2 not supported by HUB
Timing correction : -340 us (280901 us)
Frequency correction: 30 Hz
# device show
System Information:

Name : SEE-ITRI-22820

Location : Itambacuri - MC

Contact :
                        : Itambacuri - MG
    Contact
    System Up time : 3 days, 15:03:47 CPU Load : 13%
    System time(UTC) : 24 November 2017 13:18:51 Broadcast Message : not set
HW:
   Model
                        : SatLink 2000
   HW ID
                        : 120033
   Main board ID
                     : 120026 R6.2
MAC addresses:
   Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:69:8f
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:69:8f
# arp show
             State MacAddr
   10.215.114.2 Dynamic b8:ae:ed:8b:e0:00 1
Pinging 10.215.114.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=558ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=613ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=575ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=593ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=667ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=539ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=560ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=545ms TTL=56
```

```
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=547ms TTL=56
Reply from 10.215.114.1: bytes=32 time=582ms TTL=56

Ping statistics for 10.215.114.1:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 539ms, Maximum = 667ms, Average = 577ms
```

Lista de sites acessados:

www.globo.com - ok www.yahoo.com - ok www.hotmail.com - ok www.google.com - ok www.educacao.mg.gov.br - ok www.prodemge.gov.br - ok

Responsável pelo teste de navegação: Nome: Maria Janete Souza Passos

Função: Diretora MASP: 12890802

Contato:

Horário de funcionamento: