


TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23040548-CE
 256k/128k
 VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -20.2 dBm
Es/No : 14.5 dB
Header Compression : Disabled

Timing correction : -443 us (260832 us)

Frequency correction: 50 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
----Auto start : Enabled

Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10

```
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
                                             : 15 minute
RX watchdog
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                                                                                                               Name
Enable
* 0 0
                     9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 0.0 E
Yes
Satellite (DVB) Receiver Status
______
Rx State
                                           : On
                              : On
: Forward link up
: 1326, T14R Beam
: 12.055860 GHz
: 9.320053 Msps
DVB State
Network
Frequency
Symbol Rate
S2 ModCod
            - receiving : 14
                                                       8PSK-3/4
            - current max : 16
                                                       8PSK-8/9
Pilot
                                           : On
                                          : Short
Frame length
DVB S2 Mode
                                           : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
                                          : 14 dB
SNR
Input Power
                                          : -35 dBm
                                                                                                                                     Prompt de Comando
Microsoft Vindows Iversão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
 C:\Users\Widar>ping 8.8.8.8 -t
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=612ms TTL=54

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1177ms TTL=54

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=557ms TTL=54

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms TTL=54

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms TTL=54

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=597ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=1381ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=693ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=855ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=953ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=957ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=571ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=571ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=571ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=54

Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=54
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 14, Recebidos = 14, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 509ms, Máximo = 1381ms, Média = 743ms
Control-C
C:\Users\Widar>arp -a
 C:\Users\Widar>0S-23040548_
```