

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE


NOC/Operadora: Paulo de Tarso Operadora/Cliente: JEAN POLINI

GRE/Prodemge: João Antinossi

Responsável/cliente: ODILON BISPO DE

OLIVEIRA

ConsórcioVSAT-IDPorta kbpsPlataformaEMC/VodanetSEE-PIIS-221982048/1024VSAT



Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

* 0 0 4.883300 12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 65281, Prodemge@Vodanet

Frequency : 12.176160 GHz Symbol Rate : 4.882902 Msps

S2 ModCod

- receiving : 4 QPSK-1/2 - current max : 21 16APSK-5/6

Pilot : On
Frame length : Short

DVB S2 Mode : ACM

DVB S2 Stream type : MPEG-TS

Roll off : 0.20

SNR : 15.8 dB

Input Power : -36 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
 ______
                     : Enabled
Auto start
Auto start : Enabled IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                     : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
                     : VC-Mux
ATM mode
Header Compression : UDP/IP
Satellite (DVB) Transmitter Status
_____
State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -15.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                     : 46.5 dBW
Es/No
                     : 13.5 dB
\hbox{{\tt Header Compression}} \quad \hbox{{\tt :}} \quad \hbox{{\tt Disabled}} \quad \hbox{{\tt - HC for RCS2 not supported by HUB}}
Timing correction : -469 us (281830 us)
Frequency correction: 30 Hz
System Information:
    Name
                         : SEE-PIIS-22198
    Location
                         : PINT POLIS - MG
    Contact
    System Up time : 0 days, 00:25:24

CPU Load : 17%

System time(UTC) : 05 November 2017 12:54:30
    Broadcast Message : not set
HW:
    Model
                         : SatLink 2000
    HW ID
                         : 120033
                         : 120026 R6.2
    Main board ID
MAC addresses:
    Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:64:96
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:64:96
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=558ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=556ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=585ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=545ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=555ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=568ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=561ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=555ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=575ms TTL=56
Reply from 10.212.251.1: bytes=32 time=563ms TTL=56
Ping statistics for 10.212.251.1:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 545ms, Maximum = 585ms, Average = 562ms
NetAddr
          State MacAddr
   10.212.251.2 Dynamic 64:1c:67:62:2e:12 1
```

Lista de sites acessados:
www.globo.com - ok
<u>www.yahoo.com</u> – ok
<u>www.hotmail.com</u> – ok
<u>www.google.com</u> – ok
www.educacao.mg.gov.br – ok
<u>www.prodemge.gov.br</u> – o k
Responsável pelo teste de navegação: Nome: ODILON BISPO DE OLIVEIRA
Função: Diretor
Telefone: 38 999265697
MASP 596 853-2
Horário de Funcionamento: 07:00 AS 22:00