


## TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Paulo de Tarso Operadora/Cliente: Ronaldo Candido

Responsável/cliente: ÍBERO RIBEIRO DE MATOS **GRE/Prodemge:** João Antinossi

> Consórcio Plataforma **VSAT-ID** Porta kbps SEE-CHTE-22773 EMC/Vodanet 2048/1024 **VSAT**



Satellite (DVB) RX Configuration \_\_\_\_\_

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

4.883300 12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E \* 0 0

Yes

Satellite (DVB) Receiver Status \_\_\_\_\_

Rx State

DVB State

: On : Forward link up : 65281, Prodemge@Vodanet Network

retwork : 65281, Proder Frequency : 12.176433 GHz Symbol Rate : 4.883059 Msps

S2 ModCod

- receiving : 21 16APSK-5/6 - current max : 21 16APSK-5/6

rilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stroom DVB S2 Stream type : MPEG-TS Roll off : 0.20 SNR : 15.4 dB Input Power : -35 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
 ______
                     : Enabled
Auto start
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                     : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
                     : VC-Mux
ATM mode
Header Compression : UDP/IP
Satellite (DVB) Transmitter Status
_____
                     : On (DVB-RCS2)
State
IDU Output Power : -18.2 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP
                     : 46.5 dBW
Es/No
                     : 14.5 dB
\hbox{{\tt Header Compression}} \quad \hbox{: Disabled} \quad \hbox{{\tt - HC for RCS2 not supported by HUB}}
Timing correction : -353 us (280973 us)
Frequency correction: -70 Hz
System Information:
                      : SEE-CHTE-22773
   Name
   Location
                      : Chapada do Norte - MG
   Contact
   System Up time : 0 days, 00:18:36
   CPU Load
                       : 15%
    System time(UTC) : 17 November 2017 10:44:19
    Broadcast Message : not set
HW:
   Model
                      : SatLink 2000
                       : 120033
   HW ID
   Main board ID
                      : 120026 R6.2
MAC addresses:
   Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:5c:52
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:5c:52
# arp show
  NetAddr
                State MacAddr
                                           Ιf
   10.214.80.2 Dynamic 80:ee:73:a4:e2:ba
Pinging 10.214.80.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=544ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=576ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=541ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=534ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=546ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=595ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=549ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=639ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=578ms TTL=56
Reply from 10.214.80.1: bytes=32 time=534ms TTL=56
Ping statistics for 10.214.80.1:
   Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 534ms, Maximum = 639ms, Average = 563ms
```

Lista de sites acessados:
<u>www.globo.com</u> – ok
<u>www.hotmail.com</u> – ok
<u>www.google.com</u> – ok
<u>www.educacao.mg.gov.br</u> – ok
Responsável pelo teste de navegação: Nome: ÍBERO RIBEIRO DE MATOS Função: Diretor MASP 1108559-4 Telefone: (38) 99929-2117 Horário de funcionamento da escola: 07:00 as 21:00
norallo de luncionamento da escola. 07.00 as 21.00