

## TERMO DE ACEITE TÉCNICO


Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Pedro Bernardes Operadora/Cliente: Ronaldo Candido

GRE/Prodemge: João Antinossi Responsável/cliente: Elenita Pereira Gonçalves

> Porta kbps Plataforma Consórcio **VSAT-ID** EMC/Vodanet **VSAT** SEE-JAIA-22157 2Mbps

## Port eth0 on SEE-JAIA-22157 (10.212.210.1)



## Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name

Enable

12.176420 DVB-S2 104 0 0.0 E \* 0 0 4.883300

Yes

1 1 16.667000 11.962753 DVB-S2 2 0 0.0 E

Yes

## Satellite (DVB) Receiver Status \_\_\_\_\_\_

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 65281, Prodemge@Vodanet

: 65281, Proder : 12.176296 GHz Frequency Symbol Rate : 4.882928 Msps

S2 ModCod

- receiving : 15 8PSK-5/6 - current max : 21 16APSK-5/6

Pilot : On Frame length : Shor DVB S2 Mode : ACM : Short DVB S2 Stream type : MPEG-TS Roll off : 0.20 SNR : 15.5 dB Input Power : -38 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
______
Auto start
                   : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
                   : 46.5 dBW
EIRP
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : UDP/IP
Satellite (DVB) Transmitter Status
: On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -16.6 dBm

ODU Output Power : 33.3 dBm

EIRP
_____
Es/No
                    : 13.5 dB
\hbox{{\tt Header Compression}} \quad \hbox{{\tt :}} \quad \hbox{{\tt Disabled}} \quad \hbox{{\tt - HC for RCS2 not supported by HUB}}
Timing correction : -339 us (281385 us)
Frequency correction: 170 Hz
System Information:
                       : SEE-JAIA-22157
   Name
    Location
                       : JANUÁRIA - MG
    Contact
    System Up time : 21 days, 02:58:32 CPU Load : 14%
    System time (UTC) : 09 November 2017 17:56:50
    Broadcast Message : not set
HW:
    Model
                       : SatLink 2000
                       : 120033
    HW ID
    Main board ID
                       : 120026 R6.1
    MAC addresses:
   Ethernet (LAN)
Pinging 10.212.210.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=554ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=524ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=649ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=539ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=548ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=528ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=526ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=545ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=579ms TTL=56
Reply from 10.212.210.1: bytes=32 time=655ms TTL=56
Ping statistics for 10.212.210.1:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 524ms, Maximum = 655ms, Average = 564ms
```

Listo de sites accesados.
Lista de sites acessados:  www.globo.com – ok
<u>www.yahoo.com</u> – ok
www.hotmail.com – ok
www.google.com – ok
www.educacao.mg.gov.br – ok
www.prodemge.gov.br – ok
Responsável pelo teste de navegação:
Nome: Elenita Pereira Gonçalves
Função: Diretora
MASP: 589351-6 Telefone: 38-99128-3285
Telefolie. 36-99126-3263
Funcionamento: 07:00 às 23:00h