

**Empresa** 

**EMC Brasil** 

## **TERMO DE ACEITE TÉCNICO**

Plataforma VSAT

**Link kbps** 256k/128k


Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

VSAT-ID VIVO-

PER31100587-MG



```
₽ 10.29.75.65 - PuTTY
Satellite (DVB) TX Configuration
Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
                  : 47.0 dBW
EIRP
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None
Satellite (DVB) Transmitter Status
State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -8.5 dBm
ODU Output Power : 33.5 dBm
EIRP
                   : 46.8 dBW
                   : 14.0 dB
Es/No
Header Compression : Disabled
Timing correction : -157 us (250457 us)
Frequency correction: 800 Hz
```

```
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=799ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=862ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=618ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=705ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=759ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=759ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=759ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=869ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=913ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=724ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=724ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=851ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=664ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=710ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=687ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=687ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=687ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 tempo=851ms TTL=119
Resposta de 8.8.8: bytes=32 te
```