JUMO DELOS

Преобразователь давления с индикацией

и переключающим выходом



Рабочие характеристики

Диапазоны измерений	от 100 мбар до 600 бар (3 изм.системы)

■ Керамический толстопленочный 405050 1,6..100 бар отн

■ Кремниевый 405052 0,1..60 бар абс. и отн.

■ Металлический тонкопленочный 405054 160..600 бар отн.

Масштабирование диапазона 1:4 (turn down)

Настройка ноля	10% от диапазона
----------------------------------	------------------

■ Выход 1 х PNP переключающий выход**

2 x PNP переключающий выход**

1 x PNP переключающий выход** + 1 x аналоговый выход

^{*} EW= Конечное значение диапазона

^{**} Транзисторный переключающий выход

Рабочие характеристики

• Аналоговый выход свободно конфигурируемый

4...20мА 3-х пров.

0...20мА 3-х пров.

0...10В 3-х пров.

• Среды газообразные и жидкие

■ Температура среды -40...+100°С/опция до 200°С

■ Пылевлагозащита IP 66

Электрич. подключение
 Круглый штекер М12/неразъемный кабель


Подключение к процессу различные резьбы и фланцы

JUMO DELOS




* SIL 2 Safety Integrity Level (Уровень совокупной безопасности)

3.3 Размеры



Функции переключения Гистерезис




SP = Точка переключения
RSP = Точка обратного переключения

 Задержка
 0..9,9 сек

 Демпфирование
 0,01..4 сек


Функции переключения Окно




SP = Точка переключения
RSP = Точка обратного переключения

Setup


Удобная настройка с помощью setup программы для ПК или ноутбука.



Управление по месту



отвертка 3 x 0,5 шестигранный ключ 2



Преимущества. Индикация

- Оперативное распознавание ошибки
- Экономичная конфигурация






Яркий дисплей

- Индикация давления
- Единицы измерения бар, psi, % и т.д.
- Состояние переключающих контактов
- Смена цвета (красный) при возникновении опасной ситуации, напр. выход за пределы диапазона
- Зеркальное отражение на 180°
- Обслуживание по месту



Преимущества. Масштабирование

Индивидуальная настройка



Масштабирование диапазона 1:4



3.8 Области применения



Пищевая промышленность

Пивоварение/молочное производство

Фармацевтика

Биотехнологии

Производство оборудования

Климатическое и холодильное оборудование

Замена контактных манометров