JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209

D-36039 Fulda, Germany +49 661 6003-321 Telefon: Fax: +49 661 6003-9695 F-Mail· mail@iumo.net

Web: www.jumo.net Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 +7 495 961 32 44; 954-11-10

факс. +7 495 954 69 06 F-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 90.2030 (90.2003)

Ввинчивающийся термометр сопротивления с присоединительной головкой формы Ј

- Для температур -50 ... +400 °C
- Одинарные и сдвоенные термометры сопротивления
- Поставляются с измерительными преобразователями

Ввинчивающийся термометр сопротивления используется для измерения температуры в жидких и газообразных средах. Надежная герметичность такой конструктивной формы как при вакууметрическом, так и при избыточном давлении является важным критерием при выборе. Областью применения, в частности, являются климатическая, холодильная и нагревательная техника, печестроение, машиностроение.

В измерительной части стандартно используется температурный сенсор Рt 100 согласно DIN EN 60 751 класса В с двухпроводной схемой подключения, возможны также исполнения с Pt 500 или Pt 1000. Подключение возможно как по 3-х проводной, так и по 4-х проводной схеме. В качестве опции в присоединительную головку может быть вмонтирован измерительный преобразователь.



Технические данные

Форма J, литье Al, M 16x1,5, IP 65, температура окружающей среды -40...+100°C Присоединительная головка

Внимание: при использовании измерительного преобразователя температура

окружающей среды должна быть ниже. См. типовой лист 70.7030 (95.6530)

Подключение к процессу Резьба, нержавеющая сталь 1.4571

Защитная трубка Нержавеющая сталь 1.4571, Ø7 мм и Ø8 мм

Измерительная часть Температурный сенсор Pt 100 согласно DIN EN 60 751, класс B,

2-х проводная схема присоединения


 $t_{0,9}$ = 14 сек, в воде 0,2 м/с, \emptyset 7 мм Время отклика


Измерительный преобразователь Аналоговый измерительный преобразователь, выход 4...20 мА,


типовой лист 70.7030 (95.6530)

Защитная гильза, смотри типовой лист 90.9710 (90.9721) Принадлежности

Размеры








Тип 902030/10

Тип 902030/11

Тип 902030/31



Тип 902030/80

Данные для заказа: Ввинчивающийся термометр сопротивления с присоединительной головкой формы Ј

(1) Основное исполнение

_																		
				902030/10	Ввинчивающийся термометр сопротивления с прямой защитной трубкой													
				902030/11	Ввинчивающийся термометр сопротивления с сужающейся защитной трубкой													
				902030/31	Ввинчивающийся термометр сопротивления с сужающейся защитной трубкой для измерения температуры воздуха													
				902030/80	Ввинчивающийся термометр сопротивления с пружинным присоединением, ход пружины 12 мм, присоединительная головка вращается на 360°													
x x x	x x x x	x	x	647 378 380 386 402	(2) Рабочая температура в °C -20 +150 °C (только класс В и 1х Pt100/1х Pt1000 2-х проводный) -50 +180 °C -50 +200 °C -50 +260 °C -50 +400 °C													
X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	x 1003 1 x Pt 100 по 2-х проводной схеме присоединения x 1005 1 x Pt 1000 по 2-х проводной схеме присоединения x 1011 1 x Pt 100 по 4-х проводной схеме присоединения														
x x	x x	x x	x x	1 2														
x	x x	x	x	6 8	(5) Диаметр защитной трубки D в мм ∅6 мм ∅8 мм, сужена до 6 мм													
X X X X X	X X X X	X X X X	х 150 150 мм х 250 250 мм х 300 300 мм															
x x x	X X X	X X X	103 резьбовое присоединение G 3/8 x 104 резьбовое присоединение G 1/2															
x x	××	(8) Дополнительные опции х х 000 без дополнительных опций х х 330 1 х аналоговый измерит. преобразователь, выход 420мА², типовой лист 70.7030 (95.6530)																
				(1)	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)													
Ko	д з	ака	за															
П	мис	ер	зак	аза 902030	0/10 - 402 - 1001 - 1 - 7 - 100 - 104 / 000													

^{2.} Измерительный диапазон указывается в виде текста

Поставки со склада в Германии:

(1)	(2)			(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	Складской №
] - [] - [] - [] -] - [] - [] / [
902030/10	-	380	-	2003	-	1	-	6	-	50	-	104	/	000	90/00533450
902030/10	-	380	-	2003	-	1	-	6	-	100	-	104	/	000	90/00533451
902030/10	-	380	-	2003	-	1	-	6	-	150	-	104	/	000	90/00533452
902030/10	-	402	-	1003	-	1	-	6	-	50	-	104	/	000	90/00055692
902030/10	-	402	-	1003	-	1	-	6	-	100	-	104	/	000	90/00055693
902030/10	-	402	-	1003	-	1	-	6	-	150	-	104	/	000	90/00055694
902030/10	-	402	-	1003	-	1	-	6	-	300	-	104	/	000	90/00065691
902030/10	-	402	-	1003	-	1	-	6	-	250	-	104	/	000	90/00533433
902030/10	-	402	-	2003	-	1	-	6	-	50	-	104	/	000	90/00383011
902030/10	-	402	-	2003	-	1	-	6	-	100	-	104	/	000	90/00526429
902030/10	-	402	-	2003	-	1	-	6	-	150	-	104	/	000	90/00533442
902030/10	-	402	-	1003	-	1	-	6	-	50	-	103	/	000	90/00478984
902030/10	-	402	-	1003	-	1	-	6	-	100	-	103	/	000	90/00424045
902030/10	-	380	-	1003	-	1	-	6	-	100	-	104	/330)(-40 +60 °C	90/00533453
902030/10	-	647	-	1003	-	1	-	6	-	100	-	104	/ 33	30(0 100 °C)	90/00533454
902030/10	-	647	-	1003	-	1	-	6	-	150	-	104	/ 33	30(0 100 °C)	90/00533468
902030/10	-	402	-	1005	-	1	-	6	-	100	-	104	/	000	90/00359611
902030/10	-	402	-	1005	-	1	-	6	-	150	-	104	/	000	90/00411610
902030/10	-	647	-	1003	-	1	-	6	-	50	-	104	/	000	90/00533448
902030/10	-	647	-	1003	-	1	-	6	-	100	-	104	/	000	90/00533449
902030/10	-	647	-	1003	-	1	-	6	-	150	-	104	/	000	90/00508957
902030/31	-	380	-	1003	-	1	-	6	-	75	-	104	/	000	90/00438406
902030/31	-	380	-	1003	-	1	-	6	-	100	-	104	/	000	90/00438408
902030/31	-	380	-	1003	-	1	-	6	-	150	-	104	/	000	90/00438409