JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321

Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Тел: +7 495 961 32 44; Факс: +7 495 954 69 06 Е-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.3026

стр. 1/8

JUMO dTRANS p20 Ex d

Преобразователь давления во взрывозащищенном исполнении

Тип 403026

Краткое описание

Преобразователь давления JUMO dTRANS p20 Ex d с интерфейсом HART объединяет в себе высочайшую точность и простоту управления. Он служит для измерения относительного и абсолютного давлений газов, паров и жидкостей. Встроенный ЖК-дисплей отображает измеряемую величину и данные прибора. Взрывобезопасный преобразователь может монтироваться до зоны 0.

Корпус и сенсоры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Для применений с повышенными гигиеническими требованиями в распоряжении имеются различные подключения заподлицо, в том числе и сертифицированная EHEDG система подключения РЕКА (см. типовой лист 40.9711).

Для специальных применений имеется возможность подключения к различным мембранным разделителям (см. типовые листы 40.9772 – 40.9784).


Измерительный преобразователь является программируемым, это позволяет оптимально настраивать его для решения различных измерительных задач. Для настройки через интерфейсы имеется удобная setup-программа (опция). Ручное управление по месту легко и быстро осуществляется с помощью поворотной кнопки.

Исполнения со взрывозащитой "Ex ia" см. типовой лист 40.3025. Исполнения для перепада давления см. типовой лист 40.3022 и 40.3023.



Тип 403026-0...

Блок-схема



Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- HART®-протокол
- Взрывозащита Ex d (газ и пыль)
- Масштабирование 100:1
- Удобное управление поворотной кнопкой
- Setup-программа
- ЖК-индикатор
- Масштабирование индикации со свободно выбираемыми единицами измерения
- Индикация температуры сенсора
- Индикация минимального и максимального давлений
- Функция датчика тока

Допуски (см. технические характеристики)



JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321 Fax: +49 661 6003 9698

Telefon: +49 661 6003 321

Fax: +49 661 6003 9695

E-Mail: mail@jumo.net

Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.3026

стр. 2/8

Технические характеристики

Общие

Номинальные условия	Согласно DIN 16086, DIN EN 60770 и DIN IEC 770/5.3
Тип сенсора	Кремниевый сенсор с разделительной мембраной из нержавеющей стали
Рабочая жидкость	
- Заполнение измерительной системы 0	Без заполнения
- Заполнение измерительной системы 1	Силиконовое масло, соответствует требованиям FDA
Допустимое изменение нагрузки	> 10 миллионов
Положение	
Монтажное положение	Произвольное
Положение при калибровке	Прибор расположен вертикально, подключение к процессу внизу
Зависимое от положения смещение ноля	Корректировка ноля возможна по месту или через Setup-программу
	≤ 1 мбар
- При Т измеряемой среды 2 (до 200°C)	≤ 10 мбар
Индикация	ЖК-дисплей, двухстрочный со столб.диаграммой
Ориентация	Модуль индикатора поворачивается с шагом 90°
	Корпус поворачивается на 320°
Размер	Поле индикатора 22 x 35 мм / величина шрифта 7 мм / 5 разрядов
Цвет	Черный
Отображаемые единицы измерения	
Давление	mH ₂ O, inH ₂ O, inHg, ftH ₂ O, mmH ₂ O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm ² , kPa, Torr, MPa
Измеряемое значение	% или масштабируемое со свободно задаваемой единицей измерения
Выходной ток	мА
Температура сенсора	°C, °F
Дополнительные отображаемые данные	Мин. давление, макс.давление, ошибка, выход за верхний или нижний предел диапазо-
	на, часы работы, параметры прибора
Управление	
По месту	С помощью поворотной кнопки и ЖК-дисплея
Setup-программа	Через интерфейс
Интерфейсы	JUMO-интерфейс ¹ и HART [®] -интерфейс

¹ Во взрывоопасной зоне интерфейс JUMO не может использоваться! Приборы могут управляться поворотной кнопкой или через интерфейс HART®.

Вход

Все диапазоны измерений допускают перегрузку до -1 бар (уст. к вакууму)

Относительное давление							
Номинальный диапазон	-600600 мбар отн.	-14 бар отн.	-125 бар отн.	-1100 бар отн.	-1600 бар отн.		
Предел перегрузки	6 бар	30 бар	150 бар	300 бар	1 200 бар		
Давление разрыва	12 бар	60 бар	250 бар	400 бар	2 000 бар		

Абсолютное давление					
Номинальный диапазон 00,6 бар абс. 04 бар абс. 025 бар абс. 0100 бар а					
Предел перегрузки	6 бар	30 бар	150 бар	300 бар	
Давление разрыва	12 бар	60 бар	250 бар	400 бар	

Выходы

Время отклика на ступенчатое изменение Т63	4…20 мА, двухпроводный с HART [®] ≤ 190 мс без демпфирования Регулируемое 0…100 с
Нагрузка	Нагрузка ≤ (U _в -11,5 V) / 0,022 А; дополнительно: мин. 250 Ω, макс. 1100 Ω

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695

Fax: E-Mail: mail@jumo.net http://www.jumo.net Web:

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru

Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.3026 стр. 3/8

Напряжение питания

Напряжение питания	11,536 B
--------------------	----------

Механические характеристики

Подключение к процессу	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316L
Материал поверхности	R _а ≤0,8 мкм (шероховатость)
Материал уплотнения	
- для подключения 512 и 571	FPM
- для подключения 652	FPM
- для подключения 997 JUMO PEKA	В соответствии с FDA: FPM, VMQ, EPDM по выбору, см. типовой лист 40.9711
- для других подключений к процессу	без уплотнения
Измерительная мембрана	
Материал	Нержавеющая сталь 316L
Поверхность	R _а ≤0,8 мкм (шероховатость)
Взрывозащита	Сертификат EC SEV 10 ATEX 0127 X
	II 1/2 G Ex d IIC T6T3 Ga/Gb
	II 1/2 D Ex d IIIC T105°C Da/Db
Корпус	
Материал корпуса	Прецизионное литье 1.4408
Материал крышки	Прецизионное литье 1.4408, уплотнение FPM
Материал кнопки управления	
- для исполнения управления 0 (без поворот-	-
ной кнопки)	
- для исполнения управления 1 (с поворотной	Полиамид
кнопкой)	
Macca	~ 1600 г

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.3026 с

Условия окружающей среды

Допустимые температуры ¹	Исполнение	Категория	Измеряемая среда	Окружающая среда ³	
	II 1/2G – Ex d	T6	-40 +70°C	-50 +60°C	
		T5	-40 +85°C	-50 +70°C	
		T4 -40 +115°C -50			
	II 1/2D – Ex d	105 °C	-40 +100°C	-50 +85°C	
Хранение	-40 +85°C	•			
Допустимая влажность воздуха					
Эксплуатация	100% включая возможность конденсации на наружной поверхности				
Хранение	90% без образования конденсата				
Допустимая механическая нагрузка					
Виброустойчивость	2 g, 10 500 Гц по IEC 6	60770-2-3			
Ударопрочность	15 g за 6 мс по IEC 60068	3-2-27			
Электромагнитная совместимость	По EN 61326				
Излучение помех	Класс В				
Помехоустойчивость	Характеристика В				
Защита	IP 66 no DIN EN 60529				

- 1 Ограниченные функции ниже -20°С: жидкокристаллический дисплей может не читаться.
- 2 Только для высокотемпературного исполнения.
- 3 Только с типовым дополнением 681: расширенный диапазон допустимой температуры окружающей среды от -50 °C.

Метрологические характеристики

Типовой ряд значений основной приведенной погрешности (в соотв. с описанием типа средств измерения): 0,07*; 0,1; 0,2 и 0,5.

Допуски / Знаки технического контроля

Знаки тех.контроля	Испытательная лаб.	Сертификат/ номер	Основ. для проверки	Действует для
ATEX	electrossuisse	SEV 10 ATEX 0127 X	94/9/EG	ATEX Ex d
EHEDG	TUM MAK	03/2006	Документ №8	Подключение к проц. 997
				(JUMO PEKA)

^{* -} спецкалибровка по заказу (фактическое значение основной приведенной погрешности указывается в паспорте прибора).

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru





Типовой лист 40.3026

стр. 5/8


Размеры


Тип 403026/0







Подключения к процессу












(Конический штуцер с накидной гайкой по DIN 11851)

613 и 616 (Clamp по DIN 32676)

997 (JUMO PEKA)







Размеры подключений к процессу 604, 606, 613 и 616

. aomoperno	HIGHO ICHINI	к процессу	00 ., 000, 0 .	, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Подкл.	DN	D1	D2	D3	D4	L1	L2
604	25	44	35	Rd 52x1/6"	63	15	21
606	40	56	48	Rd 65x1/6"	78	15	21
613	25	43.5	50.5				
616	50	56.5	64				

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695

E-Mail: mail@jumo.net Web: http://www.jumo.net Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru

Интернет: www.jumo.ru




Типовой лист 40.3026

стр. 6/8

Электрическое подключение

Подключение		Расположение выводов
Напряжение питания	+	1 L+
11,536 B DC		2 L-
Выход	+ (1 L+
420 мА двухпроводный	(→ ►	2 L-
Ток 420 мА в цепи питания		
Тестовое подключение Токовый выход		TEST +
Внутреннее сопротивление амперметра ≤ 1	0 Ω	TEST -
Тестовое подключение HART®		HART +
Должна присутствовать нагрузка!		HART -
Заземление		3
Заземление или выравнивание потенциа лов	<u> </u>	вне коробки



JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 60

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.3026

стр. 7/8

Данные для заказа

(1) Базовый тип

403026 Преобразователь давления во взрывозащищенном исполнении JUMO dTRANS p20 Ex d

(2) Дополнение к базовому типу

- 0 нет
- 9 специальное исполнение

(3) Дисплей

- 0 без дисплея
- 1 с дисплеем

(4) Управление

- 0 без кнопки управления
- 1 с кнопкой управления

(5) Номинальный диапазон измерения

- 450 -600...+600 мбар относительное давление
- 513 -1...+4 бар относительное давление
- 514 -1...25 бар относительное давление
- 515 -1...+100 бар относительное давление
- 516 -1...+600 бар относительное давление
- 487 0...+0,6 бар абсолютное давление
- 491 0...+4 бар абсолютное давление
- 495 0...+25 бар абсолютное давление
- 507 0...+100 бар абсолютное давление

(6) Выход

410 4 ... 20 мA, 2-х проводный с HART®

(7) Подключение к процессу

- 504 G ½ πο DIN EN 837
- 512 ½-14 NPT πο DIN 837
- 564 ½-14 NPT внутренняя резьба 571 G ¾ заполлицо по DIN 837²
- 571 G ³/₄ заподлицо по DIN 837²
- 583 M 20x1,5 πο ΓΟСТу
- 604 конический штуцер с накидной гайкой DN25 по DIN 11851 (молочное)
- 606 конический штуцер с накидной гайкой DN40 по DIN 11851 (молочное)
- 613 зажимное подключение Clamp DN25 по DIN 32676²
- 616 зажимное подключение Clamp DN50 по DIN 32676²
- 997 JUMO PEKA²
- 998 для подключения к мембранному разделителю

(8) Материал подключения к процессу

- 20 нержавеющая сталь
- 82 хастеллой[®] С276, 2.4819
- 99 специальный материал

(9) Заполнение измерительной системы

- 0 без заполнения
- 1 силиконовое масло

(10) Типовые дополнения

- 000 не
- 100 заводское программирование по заказу пользователя³
- 374 сертификат проверки материала 3.1
- 452 электролитическая полировка деталей, соприкасающихся с измеряемой средой
- 591 дроссель в канале подвода давления
- 624 обезжиривание поверхности деталей, соприкасающихся с измеряемой средой
- 630 увеличенный канал подвода давления
- 634 с ТАG-номером (ТАG-номер указывать при заказе)
- 681 расширенный диапазон допустимой температуры окружающей среды (от -50°C)

¹ Не для номинального диапазона -1...+100 бар отн. давления и -1...+600 бар отн. давления.

 $^{^2}$ Подходящие адаптеры подключения см. типовой лист 40.9711.

³ Требуемые установки указать открытым текстом

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321


Fax: +49 661 6003 9695 E-Mail: mail@jumo.net Web: http://www.jumo.net Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru

Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.3026

стр. 8/8



Принадлежности

Обозначение	Описание	Артикул №
Setup – программа для серии JUMO dTRANS p20	SETUP-программа обеспечивает комфортабельное об-	40/00537577
	служивание и ввод параметров для всех устройств серии JUMO dTRANS p20	
HART [®] -модем для USB	Модем HART® обеспечивает связь между интерфейсом HART® преобразователя давления и USB-интерфейсом	40/00443447
	персонального компьютера.	
ПК-интерфейсный кабель с USB/TTL-преобразователем и двумя адаптерами (соединительный кабель USB)	ПК-интерфейсный кабель обеспечивает связь между интерфейсом JUMO преобразователя давления и USB-	70/00456352
2. VORODOŬ DOUTURI III IŬ KROV	интерфейсом персонального компьютера. См. типовой лист 40.9706	
2- ходовой вентильный блок		
Мембранный разделитель	для использования в случаях, когда обычные подводы	
	давления не могут применяться,	
	см. типовые листы с 40.9772 по 40.9786.	