JUMO GmbH & Co. KG

36035 Fulda, Germany Telefax 49 661 6003–9695 e-mail: JUMO de@e-mail.com

Россия, 000 «Фирма ЮМО»

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8 тел. (495) 961-32-44, факс (495) 911-01-86 www.jumo.ru e-mail: jumo@jumo.ru **Россия, Северо-западное бюро JUMO** 199034, С-Петербург, 13 линия В.О., д. 14 тел. (812) 718–36–30

161. (012) 7 13-30-30 17./φ (812) 327-46-61, φακς (812) 327-19-00 www.jumo.spb.ru e-mail: office@iumo.spb.ru



Типовой лист 70.7030

страница 1/10

JUMO dTRANS T03 J, B, T

Аналоговый двухпроводный измерительный преобразователь с цифровой настройкой

JUMO dTRANS T03 BU, TU

для подключения к термометру сопротивления Pt100 для монтажа: – в присоединительную головку формы В согласно DIN 43 729

- в присоединительную головку формы J

для монтажа на шине.

Краткое описание

Предназначенный для промышленного использования двухпроводный измерительный преобразователь получает значение температуры с помощью термометра сопротивления Pt100 по двух— или трехпроводной схеме подключения, затем это значение преобразует в выходной сигнал 4...20 мА или 0...10 В, который линейно зависит от температуры.

С помощью программы Setup для PC в измерительном преобразователе устанавливается желаемый диапазон измерения и токовый сигнал при обрыве датчика (положительный/отрицательный).

Благодаря высокой степени интеграции элементов преобразователь может быть изготовлен в компактном виде для установки в присоединительную головку формы J.

С помощью измерительных преобразователей этой серии впервые удалось соединить преимущество использования аналоговых сигнальных цепей с их цифровой настройкой.

Кроме этого можно выделить следующие особенности:

- высокая точность даже для малых измерительных диапазонов благодаря зависящей от измерительного диапазона настройке усиления
- небольшое время отклика на выходе при изменении температуры (аналоговое измерение вместо цифровой скорости измерения)
- высокая помехоустойчивость выходного токового сигнала
- невысокая стоимость и гибкая цифровая компенсация

Обзор функций

	dTRANS T03 J тип 707030/	dTRANS T03 B тип 707031/	dTRANS T03 T тип 707032/	dTRANS T03 BU тип 707033/	dTRANS T03 TU тип 707034/
Вход	Pt 100	Pt 100	Pt 100	Pt 100	Pt 100
Подключение	2- проводная схема	2-/3- проводная схема	2-/3- проводная схема	2-/3- проводная схема	2-/3- проводная схема
Монтаж	Присоедини– тельная головка формы Ј	Присоедини– тельная головка формы В	на DIN-рейку	Присоедини– тельная головка формы В	на DIN-рейку
Выход	420 мА	420 мА	420 мА	010 B	010 B



dTRANS T03 J тип 707030/...



dTRANS T03 В тип 707031/...



dTRANS T03 BU тип 707033/...



dTRANS T03 T



dTRANS T03 TU тип 707034/...

Технические характеристики двухпроводного измерительного преобразователя (тип 707030/..., 707031/... и 707032/...)

Вход для термометра сопротивления

	dTRANS T03 J Тип 707030/	dTRANS Т03 В Тип 707031/	dTRANS Т03 Т Тип 707032/
Измерительный вход	Pt 100 (DIN EN 60 751)		
Границы измерительного диапазона	−200 +850°C		
Тип подключения	Двух/проводное Двух/ трехпроводное Двух/трехпроводное		Двух/трехпроводное
Наименьший измерительный диапазон	25K		
Наибольший измерительный диапазон	1050K		
единица	°С или °F		
Для диапазона < 75K фикс. установка –40°C, –20°C, 0°C, 20°C, 40°C		0°C, 20°C, 40°C	
Установка от нулевой точки	Для диапазона = 75K: ±50°C		
Для диапазона > 75К: (см. стр 7, "допустимые диапазоны измерений")		оны измерений")	
Сопротивление при трехпроводном подключении	≤ 11 Ом на проводник		
Сопротивление при двухпроводном подключении	Настраивается на производстве: 0 Ом сопротивление на кабель, настраивается через Setup-программу		
Сенсорный ток	≤ 0,5MA		
Скорость измерений	Непрерывное измерение		

Выход

Выходной сигнал	постоянный ток 420 мА	
Передаточная характеристика	линейная зависимость от температуры	
Точность	<= ±0,1 %	
Демпфирование остаточных пульсаций электропитания	> 40dB	
Нагрузка (RB)	RB = (Ub – 7,5 B) / 22 mA	
Влияние нагрузки	<= ±0,02 % / 100 W¹	
Время установления после изменения температуры	<= 10 MC	
Условия компенсации	DC 24B / около 22 °C	
Точность компенсации	<= ±0,2 %¹² или <= ±0,2 K²	

Питающее напряжение

Питающее напряжение (Ub)	DC 7,5 B 30 B	
Защита от переполюсовки	да	
Влияние питающего напряжения	<= ±0,01 % на 1 В отклонения от 24 В¹	

¹Все данные относятся в конечному значению измерительного диапазона 20 мА

Контроль измерительных цепей по NAMUR-рекомендации NE43

Выход за нижнюю границу измерительного диапазона	Падение на ≤ 3,6м0А	
Выход за верхний границу измерительного диапазона	Увеличение на ≥ 22mA < 28мА (стандарно 24мА)	
Короткое замыкание датчика	≤ 3,6MA	
Обрыв проводника или датчика	положительно: увеличение на ≥ 22мА < 28мА (стандартно 24мА) Отрицательно: ≤ 3,6мА	

² Большее значение действительно

Влияние температуры окружающей среды


	dTRANS T03 J тип 707030/	dTRANS Т03 Втип 707031/	dTRANS T03 T тип 707032/
Рабочий температурный диапазон	−40…+85 °C	−40…+85 °C	−25…+70 °C
Температура хранения	−40+100 °C		
Влияние температуры окружающей среды	≤ ± 0,01 % / K откл. от 22 °C¹		
Климатическая устойчивость	относительная влажность ≤ 95 %, без конденсации		
Виброустойчивость	согласно GL положение 2	согласно GL положение 2	-
Электромагнитная совместимость – излучение помех – помехоустойчивость	EN 61 326 Класс В промышленные требования		
Степень защиты – в присоединительной головке – закрытый монтаж	IP 54 / IP 00 -	P 54 / IP 00 -	_ IP 20

¹Все данные относятся к конечному значению измерительного диапазона 20 мА


Корпус

	Тип 707030/	Тип 707031/	Тип 707032/
Материал	поликарбонат (литой)	поликарбонат (литой)	поликарбонат
Винтовое подключение	≤ 1,5 мм²; момент затяжки 0,15 Нм	≤ 1,75 мм²; момент затяжки 0,6 Нм	≤ 2,5 мм²; момент затяжки 0,6 Нм
Монтаж	в присоединительную головку формы J	в присоединительную головку формы В, DIN 43 729; во встраиваемый корпус (по запросу); в распределительный шкаф (необходимы крепежные элементы)	на шину 35 мм x 7,5 мм (EN 50 022); на шину 15 мм (EN 50 045); на G-шину (EN 50 035)
	Монтаж должен производиться только с использованием оригинальных принадлежностей!		
Положение при монтаже	любое		
Bec	около 12 г	около 45 г	около 70 г

Схема системы двухпроводного измерительного преобразователя Пример подключения с сетевым адаптером



Пример подключения с разделительным преобразователем



Технические характеристики двухпроводного измерительного преобразователя (тип 707030/..., 707031/... и 707032/...)

Вход для термометра сопротивления

	dTRANS T03 BU тип 707033/	dTRANS T03 TU тип 707034/	
Измерительный вход	Pt 100 (DIN EN 60 751)		
Границы измерительного диапазона	−200…+850 °C		
Тип подключения	2-/3-про	водная схема	
Наименьший измерительный диапазон		40 K	
Наибольший измерительный диапазон	1	050 K	
	для диапазона < 75 К фикс.установка: –40 °C, –20 °C, 0 °C, 20 °C, 40 °C		
Установка нулевой точки	для диапазона = 75 K: ± 50 °C		
	для диапазона > 75 K см. "Допустимые диапазоны измерений", с. 7		
Сопротивление проводов датчика при трехпроводной схеме	≤ 11 Ом на проводник		
Сопротивление проводов датчика при двухпроводной схеме	0 Ом		
Ток датчика	≤ 0,5 mA		
Скорость измерений	длительное измерение, поскольку аналоговая сигнальная цепь		
Особенности	компенсация в °С или °F; измерительный диапазон задается при помощи Setup-программы; возможна точная корректировка на ПК		

Контроль измерительного контура

Выход за нижнюю границу измерительного диапазона	0 B	
Выход за верхнюю границу измерительного диапазона	увеличение на > 11 В < 14 В (стандартно 12 В)	
Короткое замыкание в датчике	0 B	
Обрыв проводника или датчика	положительно: увеличение на > 11 В < 14 В (стандартно 12 В) отрицательно: О В	

Выход

Выходной сигнал	постоянное напряжение 010 В	
Передаточная характеристика	линейная зависимость от температуры	
Точность	≤ ±0,2 %	
Демпфинирование остаточных пульсаций электропитания	> 40 dB	
Нагрузка	≥ 10 k0m	
Влияние нагрузки	≤ ± 0,1 %	
Время установления после изменения температуры	≤ 10 MC	
Условия компенсации	DC 24 B / около 22 °C	
Точность компенсации	≤ ± 0,2 % ¹² или ≤ ± 0,2 К ¹	

Напряжение питания

Напряжение питания	DC 1530 B	
Защита от переполюсовки	да	
Влияние напряжения питания	≤ ± 0,01 % / В отклонения от 24 В¹	

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}$ Все данные относятся к конечному значению измерительного диапазона 10 В

 $^{^{2}}$ Большее значение действительно

Влияние температуры окружающей среды


	dTRANS T03 BU тип 707033/	dTRANS T03 TU тип 707034/	
Рабочий температурный диапазон	−40…+85 °C	−25+70 °C	
Температура хранения	-40+100 °C		
Влияние температуры окружающей среды	≤ ± 0,01 % / К откл. от 22 °С¹		
Климатическая устойчивость	относительная влажность ≤ 95 %, без конденсации		
Виброустойчивость	согласно GL положение 2	-	
Электромагнитная совместимость -излучение помех -помехоустойчивость	EN 61 326 Класс В промышленные требования		
Степень защиты -в присоединительной головке / открытый монтаж -монтаж на шину	IP 54 / IP 00 -	_ IP 20	

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}$ Все данные относятся к конечному значению измерительного диапазона 10 В

Корпус

	тип 707033/	тип 707034/		
Материал	поликарбонат (литой)	поликарбонат		
Винтовое подключение	1,75 мм²; момент затяжки 0,6 Нм	≤ 2,5 мм²; момент затяжки 0,6 Нм		
Монтаж	в присоединительную головку формы В, DIN 43 729; во встраиваемый корпус (по запросу); в распределительный шкаф (необходимы крепежные элементы)	на шину 35 мм х 7,5 мм (EN 50 022); на шину 15 мм (EN 50 045); на G-шину (EN 50 035)		
	Монтаж должен производиться только с использованием оригинальных принадлежностей			
Положение при монтаже	любое			
Bec	около 45 г	около 70 г		

Схема системы двухпроводного измерительного преобразователя Пример подключения



Setup – программа

Программа SETUP служит для конфигурации измерительного преобразователя с помощью персонального компьютера. Подключение осуществляется через интерфейс компьютера (включая сетевой адаптер и переходник) и Setup – интерфейс измерительного преобразователя.

Конфигурируемые параметры

- номер TAG (8 символов)
- реакция на обрыв датчика / кабеля

Настраиваемые параметры

- начало и конец измерительного диапазона
- сопротивление проводников при двухпроводной схеме

Точная подстройка

Под точной подстройкой понимается коррекция выходного сигнала. Сигнал может корректироваться в диапазоне ± 0.2 мА при выходе по току и ± 0.1 В при выходе по напряжению. Точная подстройка производится с помощью Setup – программы.


Требования к аппаратному и программному обеспечению

Для работы и инсталляции программы Setup должны быть выполнены следующие требования:


- IBM PC / портативный ПК не хуже 486DX 2 100
- 64 MB RAM
- 10 МВ на жестком диске
- CD Rom
- 1 свободный последовательный порт
- Windows 95, 98, ME или Windows NT 4.0, 2000

Схема подключения для настройки dTRANS T03 В и BU


Конфигурация (дополнения к типу 880/990)



Конфигурация (дополнения к типу 881/991)



Допустимые диапазоны измерений



Начало измерительного диапазона в °С

Показанная серым цветом область графика отображает диапазоны всех возможных значений начальных величин диапазонов измерений в зависимости от диапазона измерений.

Интервал измерений = конечное значение - начальное значение

Пример Начальная величина диапазона измерений = -50 °C, конечная величина = 250 °C

Интервал измерений = 250 °C - (-50 °C) = 300 °C

Внимание:начальную величину диапазона измерений нужно выбрать таким образом,

чтобы она лежала в серой области графика

Особенность При интервале измерений меньше 75 °C допустимы только такие начальные

значения диапазона измерений: -40°C, -20°C, 0°C, +20°C и +40°C

Схема подключения двухпроводного измерительного преобразователя

dTRANS T03 J - Тип 707030/...

	Подключения для		Расположение выводов		
1234		Напряжение питания DC 7,5 30B Выход по напряжению-2 4 20мА	+1	$R_{_{B}} = \frac{U^{_{D}} - 7,5V}{22mA}$ $R_{_{B}} = \text{полное сопротивление нагрузки}$ $U_{_{D}} = \text{напряжение питания}$	1 20
	Аналоговые в	налоговые входы			
Setup	⊕	Термометр сопротивления по двухпроводной схеме	3 4	Серийное исполнение R _L = 0 Ом	3 4

dTRANS T03 B - Тип 707031/...

	Подключения для		Расположение выводов		
Setup		Напряжение питания DC 7,5 30B Выход по напряжению-2 4 20мА	+1	$R_{_{B}} = \frac{U^{_{D}} - 7,5V}{22mA}$ $R_{_{B}} = \text{полное сопротивление нагрузки}$ $U_{_{D}} = \text{напряжение питания}$	1 0 +
	Аналоговые входы				
	⊕	Термометр сопротивления по двухпроводной схеме	3 5 6	Серийное исполнение R _L = 0 Ом	30 1
	(Термометр сопротивления по трехпроводной схеме	3 5 6	$R_{\scriptscriptstyle L} \leq 11~0$ м $R_{\scriptscriptstyle L} =$ сопротивление каждого проводника	500 +

dTRANS T03 T - Typ 707032/...



Схема подключения трехпроводного измерительного преобразователя

dTRANS T03 BU - тип 707033/...





dTRANS T03 TU - тип 707034/...




Размеры


dTRANS T03 J






dTRANS T03 В и dTRANS T03 BU






dTRANS T03 T и dTRANS T03 TU






Несущая шина 15 мм EN 50045



Несущая шина G – шина EN 50035



Ключ заказа: JUMO dTRANS T03

Аналоговый измерительный преобразователь с цифровой регулировкой

(1) Базовое исполнение

					707030	dTRANS T03 J аналоговый двухпроводный измерительный преобразователь для монтажа в присоединительную головку формы J (только двухпроводная схема)				
					707031	dTRANS T03 B аналоговый двухпроводный измерительный преобразователь для монтажа в присоединительную головку формы В				
			707032			dTRANS T03 T аналоговый двухпроводный измерительный преобразователь для монтажа на несущую шину dTRANS T03 BU аналоговый трехпроводный измерительный преобразователь для монтажа в присоединительную головку формы B				
					707034	dTRANS T03 TU аналоговый трехпроводный измерительный преобразователь для монтажа на несущую шину				
					(2) 1	Гиповые дополнения				
x	х	x	х	x	880	заводская установка (обрыв датчика: положительный; сопротивление проводников 0 Ом)				
Х	Х	х	х	х	990	устанавливаются по запросу заказчика ¹				
Х	Х	Х	Х	Х	881	заводская установка (обрыв датчика: положительный;				
.,	.,	,	,,	,,	004	сопротивление проводников 0 Ом)				
Х	Х	X	X	X	991	устанавливаются по запросу заказчика1				
					(3) F	Зход				
	х	x	х	х	001	Рt 100 по трехпроводной схеме				
х					003	Pt 100 по двухпроводной схеме				
						Выход				
Х	Х	X	,	x	005 040	420 MA 010 B				
			X	^	040	U10 D				
					(4)	(0)				
				(1)	(2) (3) (4)					
Ключ	заказ	за			/					
миаП	Пример заказа		70		88 - 001 - 005					

¹ Для установки по заказу необходимо указать прямым текстом тип датчика и диапазон измерений

Серийные принадлежности

- Инструкция по эксплуатации 1 экз.
- Крепежные материалы

Принадлежности, поставляемые по запросу

- SETUP-программа для ПК, на многих национальных языках
- ПК-интерфейсный кабель с TTL/RS232-преобразователем, источник питания (АС 230) В и адаптер
- Источник питания для 1 или 4 измерительных преобразователей (типовой лист 70.7500)
- Разделительный усилитель и гальванически развязанный источник питания (типовой лист 70.7510)
- Блок питания для двухпроводного измерительного преобразователя (типовой лист 70.7520)
- Крепежный элемент для монтажа на несущую шину тип 707031/... и 707033/... арт. 00352463