JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06

E-Mail: jumo@jumo.ru

Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.2057

стр. 1/4

JUMO CANtrans pT

Преобразователь температуры и давления с выходом **CAN**open

Тип 402057

Общие направления применения


Этот преобразователь температуры и давления служит, прежде всего, для измерения значений относительного (манометрического) и абсолютного давления в жидкостях и газах. Кроме того, встроенный в него температурный элемент (сенсор) производит измерение температуры среды непосредственно у диафрагмы измерителя давления.

Измеритель давления действует на основе пьезорезистивного (или тонкопленочного тензометрического) принципа измерения. Температурный преобразователь получает данные измерений температуры от сенсора Pt1000. Полученные данные о температуре и давлении преобразуются в цифровой сигнал и далее могут направляться на дальнейшую обработку посредством протокола (CAN slave) последовательной шины CANopen. Некоторые полезные дополнительные функции реализуются посредством профиля DS 404. Все настройки могут быть выполнены с использованием стандартных программных инструментов пакета CANopen.

В отношении других трансмиттеров с выходом CANopen см. Справочные листки (Data Sheets) 40.2055 (датчик давления), 40.2056 (датчик давления), 90.2910 (датчик температуры).



Блок-схема



Работа с датчиком

- (1) Аналоговые сигналы, поступающие от тензометрического элемента и температурного сенсора, затем оцифровываются.
- (2) Цифровая калибровка сигналов по температуре и давлению производится на заводе-изготовителе.
- (3) Контролирующая оснастка воспринимающих измерительных элементов (сенсоров) непрерывно отслеживает поступающие от них сигналы на соответствие норме и в случае сбоев инициирует выдачу высокоприоритетных сообщений (телеграмм) об аварийной ситуации.
- (4) Данные по давлению могут быть масштабированы до любой размерной единицы (или пропорционально изменены в процентном соотношении).
- (5) Функция тонкой калибровки отличается возможностью автоматической установки на ноль и свободно регулируемым сдвигом характеристик.
- (6) Нежелательные колебания измерительного сигнала можно подавить с помощью регулируемого фильтра-стабилизатора
- (7) Данные измерений выдаются с любым выбранным положением десятичной точки
- (8) Функция контроля измерительного диапазона отличается возможностью свободного выбора верхнего и нижнего пределов. В результате получается выходной сигнал в виде статусного байта в передаваемом блоке данных (телеграмме) PDO. (9) Функция перетаскиваемого указателя сомпературь
- (9) Функция перетаскиваемого указателя сохраняет минимальные и максимальные значения температуры и давления (10) Наименование и дата последней сервисной
- операции могут быть сохранены (11) При отказе датчика инициируется аварийное
- (11) При отказе датчика инициируется авариинов сообщение (телеграмма)
- (12) Два блока передаваемых данных PDO содержат 32-битовый измерительный и 8-битовый статусный коды по давлению и температуре. Процесс измерения, т.е. выходной сигнал, может контролироваться по тем или иным условным показателям
- (13) Параметры могут настраиваться посредством телеграмм SDO, а измерительные и статусные коды могут запрашиваться

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany

+49 661 6003 321 Telefon: +49 661 6003 9695 Fax: E-Mail: mail@jumo.net Web: http://www.jumo.net Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 +7 495 961 32 44; 954 11 10

+7 495 954 69 06 Факс: E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.2057

стр. 2/4

(14) Для дополнительного контроля функционирования трансмиттера может использоваться тактовый импульсный сигнал (heartbeat).

(15) Передача данных измерений может дополнительно контролироваться с помощью команд Sync.

(16) Для контролирования рабочего состояния трансмиттера служат телеграммы NMT.

(17) Идентификационный (ID) модуль CAN и скорость двоичной передачи (в бодах) могут устанавливаться по выбору через LSS или SDO.

Технические данные -Давление

Номинальные условия эксплуатации Согласно DIN 16 086 и IEC 770/5.3

Диапазоны измерений

См. данные для заказа

Предел перегрузки

Для диапазонов: от 0... 0,25 бар до 0... 25 бар 3-кратный верхний предел, Для диапазонов: от 0... 40 бар до 0... 250 бар 2-кратный верхний предел, Для диапазонов:

от 0...400 бар до 0... 600 бар 1,5-кратный верхний предел

Предельно допустимые скачки давления

Для диапазонов от 0... 0,25 бар до 0... 40 бар 4-кратный верхний предел, Для диапазонов от 0... 60 бар до 0... 100 бар 8-кратный верхний предел, Для диапазонов от 0... 160 бар до 0... 400 бар 5-кратный верхний предел,

Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой

Стандартно: из нержавеющей стали, Материал Ид. № 1.4571/1.4435 Для диапазонов 60 бар и более, Материал Ид. № 1.4571/1.4542

Выходной сигнал

CANopen, согласно CiA DS 301 V4.02 Разрешение измерительного кода: 12 бит. Может переключаться на любую размерную единицу и в процентном соотношении.

Смещение нуля

≤ ± 0,5% от конечного значения (в пределах компенсированного температурного диапазона) ≤ ± 1% для диапазонов:

0...250 мбар 0...400 мбар

0...600 мбар

Влияние температуры окружающей среды

в пределах 0... +100 °C (область температурной компенсации) Для диапазонов 250 и 400 мбар ≤ 0,03 %/К норма, нулевая точка:

≤ 0,05 %/K макс.

диапазон измерений: ≤ 0,02 %/К норма, ≤ 0,04 %/K макс.

для диапазонов от 600 мбар \leq 0,02 %/К норма, нулевая точка: ≤ 0,04 %/K макс. диапазон измерений: ≤ 0,02 %/К норма,

≤ 0,04 %/K макс.

Отклонение характеристики

< 0.5% от конечного значения (настройка предельного значения)

Гистерезис

. Тел:

≤ 0,1% от полной шкалы

Воспроизводимость

≤ 0,05% от полной шкалы

Время цикла

1 мсек

опционально - 0,5 мсек

Нестабильность за год

≤ 0,5% от полной шкалы

Технические данные -Температура

Температурный сенсор

Pt1000, EN 60 751

Диапазон измерений

-50... +125°C

Время цикла

250 мсек

Точность

Класс В согласно EN 60 751 ± 0.2% от полной шкалы

Выходной сигнал

CANopen, согласно CiA DS 301 V4.02 Сигнал линейный по отношению к температуре, выражен в °С. Может также переключаться на °F и К.

Общие технические данные

Допустимая температура окружающей среды

-20... +85°C

Допустимая температура хранения

От -40°C до +85°C

Допустимая температура измеряемой среды

От -40°C до +125°C

Электромагнитная совместимость

EN 61 326

Уровень создания помех – по классу B Невосприимчивость к помехам – согласно промышленным требованиям

Электрическое подключение

5-полюсная клеммная коробка М 12 х 1, рекомендуемый соединительный кабель: 5-жильный экранированный.

Напряжение питания

10... 30 B DC

максимальный потребляемый ток: 45 мА

Нарушения электропитания

≤0,03% по напряжению

Механические воздействия

(Согласно IEC 66-2-27), 100 g за 5 мсек.

Механические колебания

(Согласно IEC 66-2-27). максимум 20 g при 15 - 2000 Гц.

Степень защиты корпуса

при навинченном разъеме: IP67 согласно EN 60 529.

Корпус

Нержавеющая сталь, Материал Ид. № 1.4305

Технологическое разъемы

см. данные для заказа Другие возможные типы разъемов – по специальному заказу

Рабочее положение

Произвольное

Macca

примерно 120 г (при разъеме измерителя давления G 3/4)

Шина CANbus

CiA DS 301 V4.02, CANopen slave.

Профиль

CiA DS 404 V1.2,

Измерительные устройства и контроллеры замкнутого контура.

Скорость передачи данных

От 20 кбод до 1 Мбод, настройка посредством LSS или SDO.

Модульный (узловой) ID

от 1 до 127, настройка посредством LSS ипи SDO

PDO

0 Rx, 2 Tx

SDO

1 Rx, 1 Tx

Выход для аварийного сигнала Имеется

Выход для тактового импульсного сигнала (Heartbeat)

Имеется

LSS

Да

SYNC

Рабочая и проектная конструкция

Все параметры доступны посредством объектной директории EDS в CANopen и могут настраиваться с применением стандартных инструментов программного пакета CANopen.

EDS (electronic data sheet - электронная ведомость данных)

Можно получить бесплатно, скачав файл с сайта www.jumo.net -> Product information.

Заводские настройки

См. инструкции по работе Operating Instructions B40.2055.0, которые можно получить бесплатно, скачав файл с сайта www.jumo.net -> Product information.

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06


Факс: +7 495 954 69 Е-Mail: <u>jumo@jumo.ru</u> Интернет: <u>www.jumo.ru</u>



Типовой лист 40.2057

стр. 3/4

Размеры




Электрические подключения

Подключения			Назначение клемм	
			Разъем М12	Клеммная коробка с впаянным кабелем (Товарный номер 40/00337625)
Электропитание: 10 – 30 V DC	⊕	V+ V-	2 3	белый синий
Выход CANopen		экранированный CAN_H CAN_L	1 4 5	коричневый черный серый

Круглый разъем

M12 x 1; 5-полюсный по IEC 60 947-5-2



Принадлежности

Назначение	Складской номер
5-полюсная клеммная коробка М 12х1, прямая с неразъемным кабелем 5 м	40/00337625
5-полюсная клеммная коробка М 12х1, угловая с неразъемным кабелем 5 м	40/00375164
5-полюсная клеммная коробка M 12x1, прямая, без кабеля	40/00419130
5-полюсная клеммная коробка М 12х1, угловая, без кабеля	40/00419133
Тройник	40/00419129
Нагрузочный регистор для CAN-Bus, штекер М 12х1	40/00461591
5-полюсный удлинительный кабель 2 м, М 12х1	40/00461589
Интерфейс ПК CAN для USB- интерфейса	40/00449941
Программа конфигурирования для ПК, для CANopen	40/00449942
EDS файл, можно скачать с сайта (www.jumo.net-> Product information)	Скачать с сайта
Инструкция по эксплуатации, можно скачать с сайта (www.jumo.net-> Product information)	Скачать с сайта

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321

Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.2057

стр. 4/4

Данные для заказа

