

JUMO dTRANS p02

Преобразователь давления

Тип 404385

Ex

Общее назначение

Преобразователи давления JUMO dTRANS p02 служат для измерения относительного и абсолютного давлений агрессивных и неагрессивных газов, паров и жидкостей. Измерительные преобразователи давления работают по пьезорезистивному или тонкопленочному тензометрическому принципу. Выходной сигнал постоянного тока прямо пропорционален входному давлению.

При взрывозащищенном исполнении «EEx ia IIC» преобразователь давления может быть установлен внутри взрывоопасной зоны 1 для соединения с зоной 0. Для особых случаев применения, например, для измерения высоковязкой среды, JUMO dTRANS p02 поставляется с мембраной, заподлицо различных конструкций. Для измерения высокотемпературных сред до 200 °C также предлагаются подходящие виды подключения к процессу.

Дисплей может показывать:

- С давление с 13 различными, свободно выбираемыми, единицами измерения и в %
- С выходной ток в mA
- С температуру датчика в °C или °F
- С ошибку измерения, выход за пределы диапазона измерений
- С минимальное и максимальное давление (функция бусинной стрелки)
- С давление и температура могут быть показаны одновременно (в две строки)



Клавиши управления могут служить для установки:

- С начального и конечного значения выходного диапазона с указанием значений давления
- С начального и конечного значения выходного диапазона без указания значений давления (слепая установка)
- С демпфирования или постоянной времени
- С функции датчика тока
- С выходного сигнала в случае неисправности
- С блокировки клавиатуры
- С сброса минимального и максимального значений (функция бусинной стрелки)
- С корректировки плотности для различных сред
- С единиц измерения температуры (°C или °F)

Преобразователем давления JUMO dTRANS p02 можно также управлять с помощью переносного пульта управления (HART®-коммуникатора) или ПК через HART® модем, используя Setup-программу, работающую в среде Windows®.

Технические характеристики

Взрывозащита

согласно DIN EN 50 014 и DIN EN 50 020 (CENELEC)

испытано согласно директиве 94/9/EG (ATEX 100a)

Вид взрывозащиты EEx ia IIC T4-T6, Класс 1/2 G (применение в зоне 1, соединение с зоной 0) PTB98ATEX2194

Цепь питания должна быть искробезопасной и превышение следующих предельных значений должно быть исключено:

Ui = DC 30 В

Il = 100mA

Pi = 750 мВт

Нормальные условия эксплуатации

согласно DIN 16 086 и IEC 770/5.3

возможно исполнение EEx d IIC T4-T6

Номинальные входные диапазоны

см. данные для заказа

Установка диапазона измерений

Диапазон измерений можно устанавливать с клавиатуры прибора, с помощью SETUP-программы или HART®-коммуникатора: начало и конец диапазона плавно внутри номинального входного диапазона. Перенастройка диапазонов измерений до 100:1. При уменьшении диапазона до 10:1, погрешность прибора не более 0,1 % от диапазона измерений.



Возможные единицы измерения, отображаемые на дисплее

mH₂O, inH₂O, inHg, ftH₂O, mmH₂O, mmHg, psi, bar, mbar, kg/cm², kPa, Torr, MPa; кроме того, дисплей можно переключить на отображение измеряемого значения в % или установить шкалу с произвольной единицей измерения, а также выходного тока в мА

Дополнительные отображения

Индикация температуры датчика, минимального и максимального давления. Индикация выхода за пределы диапазона измерений и неисправностей.

Корректировка плотности

в пределах от 0,100 до 5,000 кг/дм³

Предел перегрузки

согласно DIN 16 086

-1 бар и 4-кратный верхний предел, или -1 бар и 2-кратный верхний предел при диапазонах измерений > 100 бар

Давление разрыва

согласно DIN 16 086

10-кратный верхний предел; макс. 2 000 бар

Детали, соприкасающиеся с измеряемой средой серийно:

нерж. сталь №1.4435, 1.4571 при диапазонах измерений ≤100 бар нерж. сталь №1.4571, 1.4542

Подключение давления

см. данные для заказа

Выходной сигнал

4...20 мА нагрузка <(U_B - 10 В) / 0,022 А нагрузка для HART® макс. 1100 Ом, мин. 250 Ом с HART®-протоколом V 5.3. согласно директиве HCF (HART® Communication Foundation)

Влияние нагрузки

< 0,1 %

Смещение нулевой точки / точность регулирования

≤ 0,01 мА

Влияние температуры окружающей среды

в диапазоне -20...+85 °C
 (диапазон температурной компенсации)
 нулевая точка: ≤ 0,005 %/К норма,
 ≤ 0,01 %/К макс.,
 интервал: ≤ 0,005 %/К норма,
 ≤ 0,01 %/К макс.

Отклонение характеристики

≤ 0,1 % верхнего предела номинального диапазона измерений; согласно DIN 16 086

Гистерезис

Для номинальных диапазонов ≥100 бар ≤ 0,05 % конечного значения; согласно DIN 16086

Для номинальных диапазонов ≤ 25 бар ≤ 0,02 % конечного значения; согласно DIN 16086

Воспроизводимость

Для номинальных диапазонов ≥100 бар ≤ 0,05 % конечного значения; согласно DIN 16086

Для номинальных диапазонов ≤ 25 бар ≤ 0,02 % конечного значения; согласно DIN 16086

Постоянная времени

макс. 150 мс, без демпфирования

Нестабильность за год

≤ 0,1 % конечного значения
 (для номинального диапазона при нормальных условиях эксплуатации согласно IEC770)

Напряжение питания

DC 11,5... 36 В

DC 11,5... 30 В (при искробезопасном исполнении) Блоки питания для передачи выходного сигнала с или без HART®-коммуникатора в искробезопасном исполнении, см. типовой лист 40.4757.

Примечание: минимально DC 17 В (250 Ом) при коммуникации через HART®-протокол.

Влияние напряжения питания

≤ 0,1 % от конечного значения на изменение 10 В
 (номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока)

Допустимая температура окружающей среды

-40...+85 °C, согласно DIN 16 086 (при температурах ниже -20 °C жидкокристаллический дисплей может не читаться) для искробезопасного исполнения:
 +85 °C для температурного класса T4
 +75 °C для температурного класса T5
 +60 °C для температурного класса T6
 -50 ... +85 °C (опция 681 в ключе заказа)

Температура хранения

-40... +85 °C

Допустимая температура измеряемой среды

-40... +120 °C для стандартного исполнения,
 -40... +200 °C для расширения базового типа 4 «для сред с повышенной температурой»,

Электромагнитная совместимость

Согласно EN 61 326

Механические удары

50 г/11 мс

Механические колебания

макс. 5 г при 10-2000 Гц

Степень защиты

с соединительным кабелем IP65 согласно EN 60 529

Сопротивление изоляции

100 МОм; DC 50 В

Электрическая пробивная прочность

≥ 500 В_{Эфф.}

Корпус

алюминиевое литье под давлением GDAISi12

Климатические условия

относительная среднегодовая влажность ≤ 80 %, с конденсацией

Электрические подключения

клеммная коробка с привинчивающейся крышкой, 2 вывода и клемма заземления, винтовое пластмассовое соединение ввода кабеля M20 x 1,5 для поперечного сечения кабеля 6... 12 мм.

Номинальное положение

заводская установка: вертикальное (подключение давления снизу)

Рабочее положение


произвольное

Масса


≈1,3 кг

Связь по HART®-протоколу


Связь между ПК и измерительным преобразователем давления



Связь между HART коммуникатором и измерительным преобразователем давления




Размеры



Подключение заподлицо


604/606

Конический штуцер с накидной
гайкой согласно DIN 11 851




| DN | D ₁ | D ₂ | D ₃ | D ₄ | L ₁ | L ₂ | NTS |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 25 | ø44 | ø35 | RD 52x1/6 | ø63 | 15 | 21 | 604 |
| 40 | ø56 | ø48 | RD 65x1/6 | ø78 | — | 21 | 606 |


613/616
согласно DIN 32 676






| DN DIN32676 | DN (в дюймах) | Номинальный размер ISO 2852 | SMS 3017 | D ₁ | D ₂ | NTS |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----|
| 25 | 1,5 1 | 25 | 25 | ø43,5 | ø50,5 | 613 |
| 50 | 2 | 51 40 | 51 | ø56,5 | ø64 | 616 |



997
подходит для адаптерной
системы JUMO PEKA
см. типовой лист 40.9711



Подключение не заподлицо




Электрические подключения

| Подключение | Распределение выводов |
|--|---|
| Питание 11,5... 36 V DC 11,5... 30 V DC Для искробезопасного исполнения | + 1 L+ - 2 L- |
| Выходной сигнал 4...20 mA 2-х проводный | + 1 L+ - 2 L- пропорциональный ток 4...20 mA в цепи питания |
| Текстовые точки Токовый выход сопротивление амперметра < 10 Ом | TEST + TEST - |
| Текстовые точки Должна быть нагрузка HART | TEST + HART |
| Выравнивание потенциалов (для искробезопасной цепи) | |
| Экран | |


Внимание!

Заземлить прибор!
(подключение давления и экран)

Расположение выводов



Данные для заказа



Диапазоны и единицы измерений, которые должны быть установлены при выпуске, следует указывать в тексте заказа

1. кроме номинального диапазона -1...100 бар и -1...600 бар относительного давления
2. кроме применения во взрывоопасных зонах
3. адаптер подключения, см. типовой лист 40.9711
4. только вместе с дополнением к базовому типу 1 (404385/1...)

Принадлежности

| Обозначение | Описание | Артикул № |
|---|---|-------------|
| 2-ходовой вентильный блок | См. типовой лист 40.9706 | |
| Setup-программа для серии JUMO dTRANS p02 | SETUP-программа обеспечивает удобное обслуживание и ввод параметров для всех устройств серии JUMO dTRANS p02 | 40/00365072 |
| HART®-модем для USB | Модем HART® обеспечивает связь между интерфейсом HART® преобразователя давления и USB-интерфейсом персонального компьютера. | 40/00443447 |
| Барьер искробезопасности, HART®-совместимый | См. типовой лист 40.4757 | 40/00389710 |
| Мембранный разделитель | Используется в случаях, когда обычные подключения к процессу не могут применяться, см. типовые листы с 40.9772 по 40.9786. | |