Internet:

Delivery address: Mackenrodtstraße 14,

36039 Fulda, Germany
Postal address: 36035 Fulda, Germany
Phone: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-607
e-mail: mail@jumo.net

www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM 20 2TT, UK Phone: +44 1279 635533

Fax: +44 1279 635262 e-mail: sales@jumo.co.uk Internet: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO

Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us



Data Sheet 90.7027

Page 1/7

Измерительные преобразователи влажности (с емкостным сенсером) и измерительные преобразователи температуры с интеллектуальными сменными датчиками

- Измерение относительной влажности и температуры
- Измерительный диапазон относительной влажности 0..100%
- Диапазон рабочих температур -40 to +80°C
- Простая замена интеллектуальных сменных датчиков без перенастройки электронного оборудования
- Возможность использования раздельных датчиков для измерения относительной влажности и температуры
- Возможность присоединения удлинительных кабельных адаптеров 2м, 5м или 10м для выноса датчиков в зону измерения
- Специальное исполнение в металлическом корпусе для использования в «чистых комнатах»
- Встроенный ЖК дисплей (дополнительная опция)
- Стандартные аналоговые выходные сигналы (ток или напряжение)
- Для разнообразных применений на предприятиях фармацевтической промышленности, оранжереях, «чистых комнатах», складах и предприятиях промышленного холода.

Основным преимуществом данной серии является возможность оперативной замены датчиков буквально в течение нескольких секунд. Поскольку калибровочные параметры хранятся непосредственно в датчике, в данном приборе реализована возможность взаимозаменяемости датчиков без потери точности измерения.

Процедуры высокоточной калибровки и поистине ювелирная микропроцессорная технология обеспечивают надёжное измерение и высокую достоверность результатов измерений в широком диапазоне практических применений. Долговременная стабильность измерений базируется на многолетнем опыте применения емкостных измерительных преобразователей относительной влажности.

Для приложений, где необходимо проводить измерения при высоких температурах, имеет место дефицит полезного пространства, или есть необходимость вынести датчики, используйте кабельные удлинители-адаптеры (поставляются как отдельная опция) длиной 2, 5 или 10 метров для обеспечения связи между интеллектуальным датчиком и вторичным прибором.

Как правило, аналоговые выходные сигналы бывают в диапазонах напряжений 0 - 1V, 0 - 5V, 0 - 10 V или 4 - 20 mA (2-х проводная схема) токового выхода и температурная калибровка выполнена на заводе в пределах заданного диапазона (см. параметры заказа). Встроенный ЖК дисплей попеременно показывает измеренные значения относительной влажности и температуры.

Калибровка относительной влажности и температуры

Процедура калибровки с обратной связью для средств измерения температуры и относительной влажности рекомендована FDA (Food and Drug Administration) к применению в фармацевтической и биотехнологической промышленности как наиболее легко реализуемую применительно к отдельно/опционно поставляемым датчикам температуры и относительной влажности. Необходимые для калибровки возможности уже заложены внутри датчиков, что сводит процедуру калибровки к заданию двух калибровочных точек.

Датчики эталонных сигналов

Датчики эталонных сигналов можно приобрести отдельно в качестве принадлежностей для проверки работоспособности и определения точности измерительной цепи.

Два датчика эталонных сигналов закрепляются вместо взаимозаменяемых измерительных датчиков, после чего регистрируются выдаваемые ими эталонные сигналы «влажности» и «температуры». Датчики эталонных сигналов поставляются вместе с протоколами результатов их замера на заводе и имитируют: высокий показатель влажности и одновременно низкий показатель температуры, и наоборот (датчик №1: 90 % rH/5 °C и датчик № 2: 10 % rH/45 °C). Это даёт возможность откалибровать прибор по двум точкам в начале и конце шкалы влажности и температуры.







Delivery address: Mackenrodtstraße 14,

36039 Fulda, Germany
Postal address: 36035 Fulda, Germany
Phone: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-607
e-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM 20 2TT, UK Phone: +44 1279 635533

Fax: +44 1279 635262 e-mail: sales@jumo.co.uk Internet: www.jumo.co.uk JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO

Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us



Data Sheet 90.7027

Page 2/7

Технические характеристики

Влажность

Чувствительный элемент Тип: HC105 емкостной (SMD версия, конденсация допустима), при работе в чистом воздухе

тех.обслуживания не требуется

Рабочий диапазон 0 ...100 % rH

Рабочая среда воздух, нормальное атм. давление, без агрессивных паров

Точность ±(1.5 + 0.5 % от измеренной величины) % rH; (при <90 % rH; -15 to +40 °C)

(вкл. гистерезис, ±2.5 % rH;(при >90 % rH; -15 to +40 °C)

нелинейность и ±(1.7 + 1.5 % от измеренной величины) % rH; (при -40 to +80 °C)

повторяемость) Погрешность измерения определяется как умноженная на два погрешность заводской

калибровки (двойное стандартное отклонение). Погрешность вычислялась в соответствии с директивами EA-4/02, GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).

±0.006 % rH/°C

Влияние температуры Обычно <15 сек (при 20 °C/to.9)

Время отклика (канал влажности) rH

(с порошковым спрессованным фильтром из нержавеющей стали)


Температура

Чувствительный элемент Pt1000 тонкоплёночный сенсор погрешность кл. А по DIN EN 60 751

Измерительный диапазон 40 to +60 °C, крепление датчика непосредственно на измерительном преобразователе

40 to +80 °C,вынесенный датчик, с использованием удлинительного кабеля

Точность измерения



Влияние температуры на электронику

Время отклика (канал температуры)

(с порошковым спрессованным typ. <3 мин (to.s3), с комбинированным датчиком (влажность+температура) typ. <6 мин (to.s3), с раздельным датчиком(только температура)

Аналоговые выходы

0 to 100 % rH/xx to yy °C

(для калибровки по t° см. данные заказа)

Температурная чувствительность аналоговых

выходов

 $0 \dots 1 \text{ V}$ (-0.5 mA < IL <0.5 mA) $0 \dots 5 \text{ V} / 0 \dots 10 \text{ V}$ (-1 mA < IL <1 mA) $4 \dots 20 \text{ mA}$ (2-х проводная) (RL <500 oM)

Макс. 0,2 мВ/°С или 1мА/°С

Электрические характеристики

Питание для 0 ...1B 0 ...5B 0 ...10V 4 ...20mA

Нагрузочная способность (токовый

выход), Ом

10... 35V DC или 9... 29V AC 12...35V DC или 15...29V AC 15...35V DC или 15...29V AC

10 ...35V DC

 R_L = не более (Uv- 10 Вольт)/0.02 А

Internet

Delivery address: Mackenrodtstraße 14,

36039 Fulda, Germany 36035 Fulda, Germany Postal address: Phone: +49 661 6003-0 Fax: +49 661 6003-607 e-mail: mail@jumo.net

www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM 20 2TT, UK Phone: +44 1279 635533

+44 1279 635262 e-mail: sales@jumo.co.uk Internet: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA 315-697-JUMO Phone: 1-800-554-JUMO

Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us



Data Sheet 90.7027

Общая информация

алюминиевый сплав Al Si 9 Cu 3 Корпус

Датчики нержавеющая сталь 1.4305* (датчики эталонных сигналов: из полистирола)

Размеры 163(135)mm x 90mm x 50mm (W x H x D)

Комбинированный датчик (влажность/темп.)13 mm x 91 mm (D x L)

Температурный датчик : 12(6)mm x 93mm (D x L)

М 16 x1.5 (разъём Lumberg RSF 50/11 в качестве дополнительной опции) Кабельный ввод

Кабельные колодки сечением до 2.5mm²

Класс защиты IP65 (IP10 для ввода кабеля сзади корпуса, IP40 для настенного исполнения)

-40 to +60°C (+80°C если с кабелем) -40 to +60°C Диапазон рабочих температур Датчики:

Электронный блок: **Температура хранения**: -40 to +60°C

Защита датчика РТFE фильтр, размер пор: 50 µm


> Высокая хим. стойкость, время отклика $t_{0.1/0.9}$: около 14s Порошковый спрессованный фильтр из нерж. стали (стандарт), Для средней степени загрязнений, высокая мех.прочность,

Пригоден для условий высокой влажности, время отклика $t_{0.1/0.9}$: около 7s


Bec ок. 800 грамм

Электрические схемы

Voltage output



Current output



Электрические схемы разъёма типа Lumberg

Выход по напряжению

Разъём питания и токовых выходов


(вид спереди)

назначение назначение земля не определен температура

European Standard EN

Разъём питания и токовых выходов (вид спереди) назначение

Токовый выход



European Standard EN

Delivery address: Mackenrodtstraße 14,

36039 Fulda, Germany Postal address: 36035 Fulda, Germany

Phone: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-607
e-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House

Temple Bank, Riverway
Harlow, Essex CM 20 2TT, UK
Phone: +44 1279 635533
Fax: +44 1279 635262
e-mail: sales@jumo.co.uk

Internet: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO

Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us



Data Sheet 90.7027

Page 4/7

Информация пользователя

Монтаж

Монтировать измерительный преобразователь влажности и температуры следует на стенах помещений, где необходимо измерить влажность, либо на стенках оборудования или систем. Не следует располагать прибор в непосредственной близости от радиаторов отопления, окон и дверей, на вибрирующих поверхностях либо в зоне попадания прямых солнечных лучей. Измерительный преобразователь должен быть надёжно защищён от пыли и попадания капель влаги и водяных брызг. Хотя конденсация и водяные брызги не могут вывести из строя измерительный преобразователь, они могут приводить к искажению результатов измерений, пока датчик не окончательно не высохнет. Пыль обычно не наносит вреда прибору, но её отложения могут привести к ухудшению динамических характеристик датчика / увеличению времени отклика.

Замечания по обслуживанию

Емкостной датчик влажности обычно не требует обслуживания при эксплуатации в незагрязненной атмосфере. Коррозионные пары и растворители могут вызывать искажение результатов измерений и даже вызывать неисправность прибора. Они приводят к образованию водонепроницаемой плёнки на поверхности сенсора. Пылезащитные фильтры следует регулярно заменять. Не следует трогать руками поверхность влагочувствительного элемента. Для его очистки используйте мягкую кисточку. Сенсор можно подвергать промывке дистиллированной водой, но применение при этом моющих средств и растворителей не допускается. После полного высыхания, датчик снова готов к работе.

Защитное покрытие датчиков

В ряде индустриальных применений, сильные загрязнения или коррозионные пары могут нарушать работу датчика влажности, так что измеренные величины могут показываться с искажением. Защитное покрытие, поставляемое в виде дополнительной опции, является действенным решением (см. Данные заказа) для снижения воздействия этого эффекта и повышает долговременную стабильность показаний преобразователя.

Проверка и калибровка

Комплекты для проверки служат для периодической проверки преобразователей влажности. Данный процесс подробно описан в DIN 50 008, IEC публикация 260, ISO/R 483-1966. В основе их действия заложен принцип образования определенного значения влажности в замкнутом объёме над насыщенными растворами определенных солей. Периодичность необходимой калибровки зависит от условий эксплуатации. Однако мы рекомендуем производить калибровку не реже одного раза в год.

Внимание!

Запрещается смешивать компоненты из разных проверочных комплектов между собой. В противном случае, гарантия аннулируется.



Delivery address: Mackenrodtstraße 14,

36039 Fulda, Germany Postal address: 36035 Fulda, Germany Phone: +49 661 6003-0 Fax: +49 661 6003-607

Phone: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-607
e-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House

Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM 20 2TT, UK Phone: +44 1279 635533 Fax: +44 1279 635262 e-mail: sales@jumo.co.uk

Internet: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO


Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us




Data Sheet 90.7027

Page 5/7

Габариты







96 912


Корпус преобразователя

Измерительный преобразователь для настенного монтажа с одним быстросъёмным комбинированным датчиком rH+T

Измерительный преобразователь для настенного монтажа с двумя быстросъёмными комбинированными датчиками rH+T







Измерительный преобразователь для настенного монтажа с вводом кабеля сзади корпуса

Измерительный перобразователь для настенного монтажа с одним выносным комбинированным датчиком rH+T

Измерительный преобразователь для настенного монтажа с двумя выносными комбинированными датчиками rH+T

Размеры указаны в миллиметрах

Delivery address: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

Postal address: 36035 Fulda, Germany
Phone: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-607
e-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM 20 2TT, UK

Harlow, Essex CM 20 2TT, UPhone: +44 1279 635533 Fax: +44 1279 635262 e-mail: sales@jumo.co.uk Internet: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO

Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us



Data Sheet 90.7027

age 6/7

Данные для заказа:

Измерительные преобразователи влажности (емкостные) и температуры с интеллектуальными взаимозаменяемыми датчиками

(1) Базовый тип	
907027/20 Измерительный преобразователь в настенном исполнении с комбинированным датчиком (rH+T)	
907027/21 Измерительный преобразователь в настенном исполнении с раздельными датчиками гН и Т	
Конфигурация:	
(3) Выходные сигналы (влажность; температура)	
x x x 051 0 to 1V; 0 to 1V	
(4) Кабельный ввод х х 10 герметичный кабельный ввод (М 16 х 1.5) х х 20 кабельный ввод, открытый с задней стороны корпуса (для монтажа в чистых комнатах)	
(5) Фильтры x x 800 РТГЕ фильтр x x 889 спрессованный порошковый фильтр из нерж. стали (стандарт)	
(6) Дисплей х х 0 без ЖК дисплея (стандарт) х х 1 с ЖК дисплеем	
(7) Электрическое соединение (питание и аналоговые выходы) х х 00 клеммы (стандарт) х 1 91 разъём Lumberg	
(8) Покрытие датчика x x 0 без защитного покрытия (стандарт) x x 1 с защитным покрытием	
Заводская Конфигурация (9) Единицы измерения температуры х х 0 °C (стандарт)	
(10) Диапазон измерения	
x x x 14 0 to 100% rH; -40 to +60°C x x 15 0 to 100% rH; -40 to +80°C x x 21 0 to 100% rH; -30 to +60°C x x 22 0 to 100% rH; -30 to +70°C x x 09 0 to 100% rH; -20 to +60°C x x 10 0 to 100% rH; -20 to +60°C x x 10 0 to 100% rH; -20 to +80°C (складская позиция в Германии) x x x 34 0 to 100% rH; 0 to 50°C x x x 32 0 to 100% rH; 0 to 60°C x x x 38 0 to 100% rH; 0 to 80°C x x x 99 специальный диапазон (на заказ)	
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Код заказа 907027/20 - 2 - 005 - 10 - 889 - 1 - 00 - 0 - 0	(1) [
Тримечание:	

Источники питания для измерительного преобразователя описаны в типовом листе 70.7500.

Готовая продукция на складе в Германии:

(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	Sales No.
]-[]-[□-[]-[]-[]-[]-[] - [I
907027/20 -	2	-	005	-	10	-			0			-	0	-	0	-	10	90/00503567
907027/21	2	-	005	-	10	-	889	-	0	-	00	-	0	-	0	-	10	90/00503568

¹ Удлинительные кабели , 2м, 5м или 10м см. в разделе Принадлежности.

Delivery address: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany

36035 Fulda, Germany Postal address: Phone: +49 661 6003-0 Fax: +49 661 6003-607 e-mail: mail@jumo.net Internet www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House

Temple Bank, Riverway Harlow, Essex CM 20 2TT, UK Phone: +44 1279 635533 +44 1279 635262 e-mail: sales@jumo.co.uk

Internet: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.


8 Technology Boulevard Canastota, NY 13032, USA 315-697-JUMO Phone: 1-800-554-JUMO

Fax: 315-697-5867 e-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.us



Data Sheet 90.7027

Данные для заказа: Принадлежности



(1)		(2)	Sales No.
	-		
907027/90	-	800	90/00503575
907027/90	-	889	90/00503576
907027/91	_	02	90/00503577
907027/91	-	05	90/00503578
907027/91	-	10	90/00503579
907027/93	-	820	90/00332758
907027/93	-	821	90/00332759
907027/93	-	822	90/00332760